

珠海海绵砂块 海绵砂块抛光 江顺磨具

产品名称	珠海海绵砂块 海绵砂块抛光 江顺磨具
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

产品详情

怎样合理选择金相砂纸的研磨方案？

一般来讲，如何选择金相砂纸研磨方案，跟材料种类和性质有关系，但关系不大，因为无论材料软硬都要经过粗磨、细磨、抛光、腐蚀的过程。主要跟样品表面的粗糙度、平整度、是否有毛刺等表面状况有关。金相砂纸的粗磨和精磨一般从粗到细选P80-P2000经过4-6步的研磨；如果需要抛光，则在此基础上，海绵砂块抛光，需要再选P1500-P4000经过2-4步的精抛光，终达到去除样品表面变形层的目的。首先，打磨海绵砂块，拿到样品后，要用肉眼先观察样品表面的平整度，还可以用指甲按压毛刺、观察样品光泽度、观察化锈蚀痕迹等，粗略判断样品的类型和硬度，以此来确定道研磨工序（起）选用的砂纸标号。

如果样品表面较粗糙，并有明显的切割刀痕，则应当选择粗粒度径标号P80的金相砂纸，从这个标号开始选择金相砂纸。如果样品表面看起来比较平整，则可以直接从P240号金相砂纸开始选择，这样既可以节省砂纸，又能提。

3M砂纸植绒的方式

3M砂纸大张拿货的一般都是没有植绒的砂纸，这个只需要简单的在后期的一个加工切割过程中植绒即可。3M砂纸植绒只是简单的在砂纸研磨的背面附绒而已，这样子就可以方便打磨机吸盘的贴合，可以保证研磨过程中的紧密稳固的贴合。还有另外一种方式就是植胶，也是方便吸盘紧密贴合，稳定抛光作业。辨别3M砂纸植绒还是植胶只是看砂纸产品是作为什么用途，该如何选用3M打磨机，打磨机型号定下来，就可以得到该型号打磨机吸盘方式。不过目前来说大多数3M打磨机的吸盘贴合，都是3M砂纸植绒的方式。目前3M海绵砂纸基本上都是采用3M砂纸植绒的方式，植绒的绒布一般都会印有“3M”字样的。这种植绒方式的技术可以非常方便的制作，成品后可以有效的利用绒布的作用，稳稳拖拖的帖附上打磨机的磨盘，抛光海绵砂块，打磨抛光操作起来非常的快捷有效，这项简单的技术的产生，从根本上解决了以往用其他复杂方式附贴磨盘或是传统的手工打磨。

3M圆形砂纸粒度及使用

3M圆形砂纸属于3M砂纸中的一类研磨砂纸产品，而圆盘砂纸就指的是把砂纸切成圆盘形式的，这就是工业研磨者的人们所需的特殊形状，形状都是可以根据设计者而制出的刀模，从而达到客户所需的砂纸形状，我们拿货都是直接从3M公司那边拿大卷大张的，所以根据客户的需求可做出很多形状规格的砂纸。

在研磨行业中，3M圆形砂纸使用非常多的就是3M237U等干砂纸系列产品，珠海海绵砂块，当然一般使用干砂纸都是在加工的前中期，所以一般的圆盘砂纸都是对工件产品的粗加工，前期的一个模型构造。像常用的3M237U干砂纸的粒度就只有180/240/320/400/500/600/800，这些粒度都比较的小，使用工件的前期抛光磨削，这款干砂纸的常用尺寸有5寸、6和寸3*4，这也是常用的干砂纸使用型号，具体的型号都是可以根据用户需求而特别定做刀模割取。

3M圆形砂纸这是指的是切出圆盘形状的砂纸，而大多数3M圆形砂纸所需的配合打磨机的型号就必须是3M圆盘打磨机，常用的圆盘打磨机有3M7125、3M20317、3M20318等等，所以切成的圆盘砂纸需要配合这些圆盘打磨机共同作业抛光，圆盘大小也必须跟使用的打磨机磨盘吻合。

珠海海绵砂块-海绵砂块抛光-江顺磨具(诚信商家)由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。珠海海绵砂块-海绵砂块抛光-江顺磨具(诚信商家)是深圳市宝安区松岗新立研磨材料行今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡总。