

# 宝马自动变速箱维修 合肥自动变速箱维修 安徽欣纳|专注修理

产品名称	宝马自动变速箱维修 合肥自动变速箱维修 安徽欣纳 专注修理
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交叉口向西200米院内
联系电话	15156093669

## 产品详情

变速箱并不是完全封闭的，壳体上会有透气孔，如果在行驶过程中水位过高，就会引起变速箱进水；如果水没过车轮的2/3以上，那么变速箱进水的概率在80%到90%左右，如果水已经没过仪表台的位置，那么变速箱100%已经进水。变速箱进水的另外一种情况就是散热器损坏，导致防冻液混入变速箱油，导致油水。当变速箱进水，首先受到影响的便是变速箱油。变速箱油品变质，润滑程度下降，合肥自动变速箱维修，传递动力的性能下降，就会出现变速箱打滑的情况。一但发现变速箱进水，尽快解决，避免造成更大的损失。

一辆2013年奥迪S5 排量 3.0T装配7速湿式双离合DCT的变速箱.车主通过网络上面的了解，感觉设备、口碑都很不错直接过来了到我司进行检测.

车辆进场检测发现如下信息：

1故障灯亮，宝马自动变速箱维修，提示报警变速箱故障.

2用电脑设备仪器检测：报故障代码：P174000 离合器温度监控/P17D800由于离合器温度造成扭矩受限.

3通过路试检测，发现起步爬坡有严重的抖动感，转数达到2000转时感觉车身晃动.

变速箱进水分为三种程度：

- 1，轻微：变速箱油会变为粉红色，进水时间不超过三天，建议循环机换油。但是如果前期变速箱就有机械磨损，那可能只能维修变速箱了。注意！！！是循环机换油，重力换5L左右是不起任何作用的。
- 2，中度：变速箱油变为乳白色，自动变速箱维修点，进水时间较长。建议更换变速箱胶圈、油封、滤网、摩擦片、活塞，汽车自动变速箱维修，当然变速箱油是必须更换的。
- 3，重度：变速箱油乳白色，并有碎屑脱落。这种情况一般都是进水没有及时发现。除了需要更换胶圈、油封、滤网、摩擦片、活塞，还要检查变速箱差速器有没有生锈，阀体是否需要更换。

宝马自动变速箱维修-合肥自动变速箱维修-安徽欣纳|专注修理由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。安徽欣纳汽车服务有限公司位于合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽欣纳在其它中享有良好的声誉。安徽欣纳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽欣纳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。