

# 星光1024喷头清洗公司 立业机电 喷头清洗

产品名称	星光1024喷头清洗公司 立业机电 喷头清洗
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

## 产品详情

喷墨印花机喷头常见问题及解决方法——生产时有滴墨现象

可能产生的原因：喷头滴墨或吸风管抽力不够。

解决方法：

(1) 增大真空度；

分析：增大喷头对墨滴的抽力，一般用于压力不能达到装机要求的时候，不能盲目增大真空度。

(2) 降低砖坯温度；

分析：坯温过高会产生一些水蒸气，星光1024喷头清洗公司，水滴会与墨水结合形成沉淀并渐渐形成墨滴。

(3) 用自动清洗方式清洗喷头；

分析：手动物理清理方式，是简易常用的应急处理方式。

(4) 加大吸风管的频率；

分析：在压强足够大的基础上才能适用。

打印头如何影响喷墨发色？

陶瓷墨水的主要成分为色料颗粒、载体和其他添加剂；2) 在色料颗粒大小同等的条件下，增加打印在瓷砖的色料颗粒量，才能使墨水发色程度更好；在zui高灰度时可喷出的墨滴量是评估打印头发色表现时要看的zui重要参数，墨量越大，发色越强。

福建省晋江立业机电科技有限公司立足于工业数码打印行业，是一家专注从事工业数码喷墨技术服务公司。

业务范围：

销售原装工业喷头，喷头清洗，墨泵，电路板，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

销售自主研发供墨系统、打印系统及视觉扫描。

销售喷墨机专属UPS不间断电源。

非标自动化设备定制。

陶瓷喷墨机生产过程中有白线产生是因为什么？

可能的原因：

喷头堵塞。

解决方法：

真空度过高降低真空度；

滴墨用自动清洗机清洗喷头；

用清洗布擦拭喷头注意喷头不能来回擦拭，星光1024喷头清洗维修，只能沿着一个方向擦拭，否则会损害喷头；

提高电压并用灰度图片连接打印；

把喷头上的进出管道进行调换使墨水反向流动。

立业机电业务范围： 销售原装工业喷头，墨泵，电路板，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

星光1024喷头清洗公司-立业机电(在线咨询)-喷头清洗由晋江立业机电科技有限公司提供。晋江立业机电科技有限公司在清洗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，立业机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。