

# 星光1024喷头清洗费用 泉州喷头清洗 立业机电

产品名称	星光1024喷头清洗费用 泉州喷头清洗 立业机电
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

## 产品详情

### 星光SG1024陶瓷喷头特性

- 1、每一个喷头都具有1024个独立控制的喷嘴通道，泉州喷头清洗，分8行平行排列在单片喷嘴面板上，其物理分辨率高达400dpi。所有1024个喷嘴可以单独驱动喷墨，也可以同时驱动喷墨。
- 2、单片耐用的安装基座、特殊涂层处理的金属面板可承受磨损抵抗伤害，星光1024喷头价格，并为清洗和维修特例了可拆卸设计。打印头可喷射自然喷绘粘度范围在10-14厘泊之间，12-180皮升尺寸的墨滴（依不同的液体而定）。在采用VersaDrop（可变墨滴）喷墨技术时，可以生成到180皮升的墨滴，在进行全灰度喷墨打印时完全不影响生产效率。
- 3、兼容多种油基陶瓷墨和多种维护保养液。星光SG1024SC/MC/LC喷头采用RediJet技术实现内循环功能，内循环功能通过对喷头内部和喷嘴面板的墨水腔进行持续的墨水循环流动，以延长工作时间，减少停机时间，并且减少设备启动时间，特别适用于高颜料浓度墨和快干墨的应用场合。RediJet技术让星光喷头以低的墨水损耗实现快速便捷的灌墨，通过减少维护保养时间和与之相关的成本费用，提高喷墨印刷系统的生产力。
- 4、星光SG1024喷头简化了接口界面。电子接口界面是一个位于顶部的60针连接器，负责供电、接地、数据、控制信号和激励脉冲等一系列连接。两个墨水出入口使用快速转接接头，使得灌墨、冲洗、不间断墨水内循环、以及连接供墨变得极易操作。

5、可选加热设置包括一个外部加热器和热敏电阻传感器，或者是一个内部加热器和热敏电阻传感器，用于温度高达60 ° C时准确控制墨水粘度。多个精密校准定位点让液滴可以按照用户提供的定位基准面校准排列，这样就减少了喷头更换时的设置和校准成本，并且让多个喷头可以密集排列在打印阵列中，进行宽幅、高分辨率和多色的印刷。

## 陶瓷喷墨机喷头为什么会堵塞？

1、压电晶体损坏：肯定喷头喷不出墨水，一般的压电喷头能用一年左右，在喷墨工作量很多的工厂可能还用不到一年也是正常。

2、压电晶体疲劳损坏：现象是喷头有时喷墨，有时喷不出墨水，尤其在喷墨量大时（即喷深色版面时）“堵塞”现象明显，此时较好的方法是更换一个新喷头。

3、喷头内滤网堵塞造成喷头不出墨水：使用较长时间的喷头，特别是在喷墨任务不饱满经常停机的工厂，星光1024喷头清洗费用，墨水在喷头中不流动的时间较长，容易吸附在内部的滤网或墨道的壁上，使墨水流动的截面积变小也会造成喷头的不出墨水现象，现在固用的设备可以帮助解决喷头的这种问题。

## 陶瓷喷墨机喷头堵塞的原因

喷墨时机器的喷头不出墨，造成打印花纹内容缺色，通常都称之为“喷头堵塞”，是影响喷墨质量和成品率的主要因素。当然“堵塞”的原因也是各种各样。

压电晶体损坏：肯定喷头喷不出墨水，一般的压电喷头能用一年左右，星光1024喷头清洗维修，在喷墨工作量很多的工厂可能还用不到一年也是正常。

压电晶体疲劳损坏：现象是喷头有时喷墨，有时喷不出墨水，尤其在喷墨量大时（即喷深色版面时）“堵塞”现象明显，此时好的方法是更换一个新喷头。

星光1024喷头清洗费用-泉州喷头清洗-立业机电由晋江立业机电科技有限公司提供。晋江立业机电科技有限公司是一家从事“喷头清洗维修,喷墨机配件销售,二手喷墨机销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“立业机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使立业机电在清洗中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！