

(包修好) 西门子PLC414模块电源指示灯全部都不亮修理电话

产品名称	(包修好) 西门子PLC414模块电源指示灯全部都不亮修理电话
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-400PLC维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(包修好) 西门子PLC414模块电源指示灯全部都不亮修理电话

西门子PLC414模块维修, 西门子PLC414模块启动所有灯不亮维修, 西门子PLC414模块电源指示灯全亮全闪维修, 西门子PLC414模块上电无法启动 维修, 西门子PLC414模块所有指示灯不亮维修, 西门子PLC414模块电源指示灯全亮全闪维修, 西门子PLC414模块启动无反应维修, 西门子PLC414模块开机INTF红灯报警维修, 西门子PLC414模块EXTF红灯报警维修, 西门子PLC414模块启动BUS1F/BUS2F红灯报警维修

重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台MM440-200kW变频器, 由于负载惯量较大, 启动转矩大, 设备启动时频率只能上升到5Hz左右就再也上不去, 并且报警[F0001]。客户要求到现场服务, 我当时考虑认为: 作为变频器本身是没有问题的, 问题是客户参数设置不当, 用矢量控制方式, 再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。又过了两天客户来电告诉我变频器已经坏了, 故障现象是上电显示[-----]。经现场检查分析, 这种故障是因为主控板出问题造成的, 因为用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范, 强弱电没有分开布线、接地不良并且没有使用屏蔽线, 致使主控板的I/O口被烧毁。后来, 我申请了维修服务, SFAE的工程师去现场维修, 更换了一块主控板问题解决了。上电后显示正常, 一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样, 一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题, 需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电, 不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏! 这种问题的出现, 一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。