大岭山镇电子厂互锁式多种控制方式PVC快速软帘门

产品名称	大岭山镇电子厂互锁式多种控制方式PVC快速软 帘门
公司名称	深圳鸿发自动门有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	鸿发:00213 KS-26:00213 广东:00213
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区凹巷路3号厂房3 02(注册地址)
联系电话	18820220553

产品详情

电子厂互锁式多种控制方式PVC快速软帘门防尘快速卷帘门

快速卷帘门常见问题及解决方法综述

快速卷帘门是指运行速度大于0.6m/s的门。这是一个快速提升的无障碍隔离门。其主要功能是快速隔离 ,以确保车间空气质量的无尘水平。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防臭、采光等 多种功能。广泛应用于食品、化工、纺织、电子、超市、制冷、物流、仓储等场所。快速卷帘门在日常 使用中也会遇到各种问题。在这里,徐峰将简要介绍快速卷帘门的一些常见问题和解决方案:

1、快速卷帘门的制动滑移

1.原因:压缩弹簧力减小。解决方案:更换弹簧。

2.原因:快速卷帘门刹车片有油污。解决方法:用汽油清洗。

3.原因:电磁铁安装不正确。解决方案:重新安装。

2、 快速卷帘门电机无法启动的故障排除 ,

1.原因:导线开路。解决方案:找到并连接导线。

2.原因:制动器卡滞。解决方案:手动拉动链条并转动几次。

3.原因:继电器线圈断裂或氧化、污染。解决方案:更换继电器或研磨触点。

4.原因:限位开关的常闭触点未连接。解决方案:打磨触点或更换限位开关。

5.原因:桥式整流器断裂或电磁线圈断裂,制动器卡滞。解决方案:更换桥式整流器或电磁阀。

6.原因:过热保护失效。解决方案:更换过热保护器。

7.原因:工作电容器损坏。解决方案:更换工作电容器。

8.原因:连续运行时间过长,热保护断开。解决方案:降低电机温度。

3、快速卷帘门自重坠落故障

1.原因:齿轮箱电机润滑故障。解决方法:更换润滑脂。

2.原因:手动拉杆与垫圈间隙过大。解决方案:缩小差距。

3.原因:快速卷帘门手动拉杆变形。解决方案:更换手动拉杆。

4、 快速卷帘门的手拉链不能拉

1.原因:电磁铁紧固件松动。解决方案:重新拧紧。

2.原因:环链堵塞了十字槽。解决方案:理顺链条。