

# 精工RC1536喷头清洗电话 立业机电 喷头清洗

产品名称	精工RC1536喷头清洗电话 立业机电 喷头清洗
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

## 产品详情

### 陶瓷喷墨机常见问题——喷头问题

喷头问题主要包括它的精度和是否具有灰度功能。喷头的打印精度DPI必须达到超过图稿所要求的精度。一般来说，陶瓷喷墨机DPI在300-400之间较合适。过低时使产品成像粗糙;但受制于陶瓷的多种工艺条件，精工RC1536喷头清洗费用，过高的DPI也难以在陶瓷中表现。

喷头如果具有灰度功能，在同一幅图稿里则可以通过大小不同的点去表现不同的深浅位置。深的区域用大点，小的用细点。则整幅图的深浅位置都可以顾及。否则图案会生硬些。

### 陶瓷喷墨墨水的发展

陶瓷墨水早期由美国福祿公司研制成功，到现在已经有10多年了，后来有出现欧洲国家西班牙和意大利等的色釉料公司陶瓷墨水，近几年国内色釉原料企业也开始研究，喷头清洗，而且速度非常快，精工RC1536喷头清洗电话，研究的队伍非常大，目前已经有越来越多的国产自己的墨水，各方面性能都与进口墨水相差无几，精工RC1536喷头清洗方法，国产墨水将慢慢代替进口墨水。目前还有些企业在研发水性陶瓷墨水与喷墨釉。

### 陶瓷喷墨机喷头堵塞的原因——喷头内滤网堵塞

喷头内滤网堵塞造成喷头不出墨水：使用较长时间的喷头，特别是在喷墨任务不饱满经常停机的工厂，墨水在喷头中不流动的时间较长，容易吸附在内部的滤网或墨道的壁上，使墨水流动的截面积变小也会造成喷头的不出墨水现象，现在专属的设备可以帮助解决喷头的这种问题。

福建省晋江立业机电科技有限公司立足于工业数码打印行业，是一家专注从事工业数码喷墨技术服务公司。

精工RC1536喷头清洗电话-立业机电(在线咨询)-喷头清洗由晋江立业机电科技有限公司提供。“喷头清洗维修,喷墨机配件销售,二手喷墨机销售”选择晋江立业机电科技有限公司，公司位于：晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103，多年来，立业机电坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。立业机电期待成为您的长期合作伙伴！