

喷头清洗 精工RC1536喷头清洗方法 立业机电

产品名称	喷头清洗 精工RC1536喷头清洗方法 立业机电
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

产品详情

陶瓷印花机喷头堵塞情况分类

通常情况下，喷头堵塞主要分为喷头内堵和外堵。喷头内堵一般情况下是由于墨路污染、墨水沉淀两个原因引起。新装零件清洗不完全，喷头清洗，容易引起墨路污染。凡更换零部件时要严格清洗再上机。同时，应该为机器选择合适的过滤器，否则，太粗会比较容易引起喷头堵塞，太细则会引起过滤器本身堵塞。而至于墨水沉淀方面的因素，跟墨水的悬浮性和机器本身墨水供给系统关系密切。

星光1024喷头—— Ver-saDro可变墨滴技术

Ver-saDro可变墨滴技术，优异的实现过渡打印。

和RediJet技术一样，Ver-saDrop可变墨滴技术同为Dimatix创，它可以实现真正意义上的墨滴大小的控制和应用，超越了一般灰度打印。采用VersaDrop技术可随意设置墨滴的组合和大小，进行全灰度喷墨打印，精工RC1536喷头清洗方法，并且完全不影响生产效率。墨滴的灰度级别由与墨水匹配的波形图控制编辑，这意味着喷头对墨水的兼容性强，更换墨水不会影响图像效果。通过调整墨滴大小，在同一台机器上不用更换喷头就可以设置多种打印模式。

不同喷头的参数对比为何与打印输出对比时的结果有落差?

任何比较都要在一个相同的平台上进行才有意义。对比喷头时，要在其它环境条件不变的情况下作比较。

以相同的墨水颜色组合来打印是基本的。假设喷墨机A缺乏黑色而喷墨机B装有黑色打印杆，那么在深色的部分，喷墨机B肯定较优胜;如果喷墨机B用了下陷墨水，精工RC1536喷头清洗，在图案边缘的地方会有白边，深浅色的对比则会更明显，但却不适合与喷墨机A作比较。

另外，如果纯粹要比较喷头的输出，我们亦要考虑喷墨机内锐普(RIP)软件及色彩管理软件(CMS)的因素。锐普软件和色彩管理软件会把要打印的图像进行前处理，不同的锐普软件会把不同的终图像输送到喷头里，造成了不公平的比较。当然喷头是否在适当的工作条件下运作亦直接影响打印效果，工作条件包括正确波形文件、正确电压、正确墨水压力。

喷头清洗-精工RC1536喷头清洗方法-立业机电(诚信商家)由晋江立业机电科技有限公司提供。“喷头清洗维修,喷墨机配件销售,二手喷墨机销售”选择晋江立业机电科技有限公司，公司位于：晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103，多年来，立业机电坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。立业机电期待成为您的长期合作伙伴！