

西门子s120驱动器跳F30045代码原由 | 西门子伺服器电源欠电压故障维修

产品名称	西门子s120驱动器跳F30045代码原由 西门子伺服器电源欠电压故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

F30045 功率单元：电源欠电压

西门子s120驱动器跳F30045代码原由

西门子伺服器电源欠电压故障维修

西门子611伺服驱动器电源故障修理

西门子伺服电机转子偏位故障维修

西门子s120驱动器电源故障维修

西门子s120驱动器内部短路故障修理

西门子s120驱动器指示不亮故障修理

F01001 浮点例外F01002 内部软件错误F01003 访问存储器时出现应答延迟N01004 (F, A)
内部软件错误F01005 下载 DRIVE-CLiQ 组件的固件失败F01010 驱动类型不明F01011 (N)
下载中断F01015 内部软件错误F01018 启动多次中断F01023 内部软件超时F01030 控制权
下的生命符号出错F01031 “ 远程模式关 ” 下的生命符号出错F01033 单位转换：参考参数
无效F01034 单位转换：参考值更改后参数值计算失败

F01036 (A) ACX：缺少参数备份文件F01038 (A) ACX：载入参数备份文件失败F01039 (A)
ACX：写入参数备份文件失败F01040 需要备份参数并重新上电F01041 需要备份参数F01042
下载项目时的参数出错F01043 在项目下载时出现严错误

F01044 CU : 描述数据出错
F01050 存储卡和设备不兼容
F01054 CU : 超出系统极限
F01055 CU : 内部错误 (应用和端口的SYNO不相同)
F01056 CU : 内部错误 (参数组时钟周期已经分配, 但有偏差)