

# 西门子S120伺服器报代码F30045修理检测 | 西门子驱动器指示灯不亮故障维修

产品名称	西门子S120伺服器报代码F30045修理检测   西门子驱动器指示灯不亮故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

西门子S120伺服器报代码F30045修理检测

西门子s120驱动器指示灯不亮故障维修

西门子611伺服电源模块不亮灯故障修理

西门子伺服驱动器无电源输出故障维修

西门子伺服电机高速运行时异响故障维修

F01057 CU：内部错误（从站的DRIVE-CLiQ类型不同）F01058 CU：内部错误（拓扑结构中没有从站）

F01059 CU：内部错误（端口不存在）F01060 CU：内部错误（参数组不存在）F01061 CU：内部错误（应用未知）F01063 CU：内部错误（PDM）F01072 从备份文件中修复存储卡F01068 CU：数据存储器溢出F01105 (A) CU：存储器容量不足F01106 CU：存储器容量不足F01107 CU: 保存到存储卡失败

F01110 CU：一个控制单元上不止一个SINAMICS GF01111 CU：不允许驱动设备混合运行F01112 CU: 功率单元非法F01120 (A) 初始化端口失败F01122 (A) 测量探头输入端的频率过高F01150 CU：超过了某一驱动对象类型的实例数F01151 CU：超出了某一类别驱动对象的数量F01152 CU：驱动对象类型无效F01200 CU: 时间片管理内部软件错误F01205 CU：时间片溢出