

西门子6SL3210伺服驱动器F30050电源过压故障维修方法

产品名称	西门子6SL3210伺服驱动器F30050电源过压故障维修方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子6SL3210伺服驱动器F30050电源过压故障维修方法

西门子611伺服单元24V电源过电压故障修理

西门子伺服电机故障检测报告及维修方法

F07860 (A) 外部故障 1F07861 (A) 外部故障 2F07862 (A) 外部故障 3

F08000 (N, A) TB : 电源 +/-15 V 出错F08010 (N, A) TB : 模拟数字转换器F08500 (A)

COMM BOARD : 配置监控时间结束F08501 (N, A) PN/COMM BOARD: 设定值超时F085

02 (A) PN/COMM BOARD : 致命符号监控时间结束F08510 (A) PN/COMM BOARD : 发送

配置数据无效F13009 OA 应用程序许可未授权F13010 功能模块许可未授权F13100 专有技术

保护 : 复制保护故障F13101 专有技术保护 : 复制保护无法激活F13102 专有技术保护 : 受保护数据的一致性错误

F30001 功率单元 : 过电流F30002 功率单元 : 直流母线过电压F30003 功率单元 : 直流母线欠压

F30004 功率单元 : 逆变器散热器过热F30005 功率单元 : I²t 过载F30006 功率单元 : 可控硅控制板

F30008 功率单元 : 循环数据生命符号出错F30011 功率单元 : 主电路中存在断相F30012 功率单

元 : 散热器温度传感器断线F30013 功率单元 : 散热器温度传感器短路