

西门子s120伺服驱动器出现F30051故障判断维修

产品名称	西门子s120伺服驱动器出现F30051故障判断维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子s120伺服驱动器出现F30051故障判断维修

西门子伺服电机故障快速维修服务公司

西门子611驱动单元故障修复中心

F31160 (N, A) 编码器 1: 模拟编码器通道 A 故障F31161 (N, A) 编码器 1: 模拟编码器通道 B 故障

F31163 (N, A) 编码器 1 : 模拟传感器的位置值超出极限F31405 (N, A) 编码器 1 : 编码器信号转换模块温度错误N31415 (F, A) 编码器 1 : 信号 A 或者 B 振幅报警 ($A^2 + B^2$)F31500 (N, A) 编码器 1 : 超出位置跟踪运行范围F31501 (N, A) 编码器 1 : 位置跟踪编码器位置在公差范围之外F31502 (N, A) 编码器 1 : 带有测量变速箱的编码器没有有效信号F31503 (N, A) 编码器 1 : 无法复位位置跟踪

N31800 (F) 编码器 1 : 综合信息F31801 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ : 缺少生命符号F31802 (N, A) 编码器 1 : 时间片溢出F31804 (N, A) 编码器 1 : 校验和错误F31805 (N, A) 编码器 1 : EEPROM 校验和不正确F31806 (N, A) 编码器 1: 初始化失败F31812 (N, A) 编码器 1 : 不支持要求的周期或者 RX/TX 计时F31813 编码器 1 : 硬件逻辑单位故障