

# 西门子s120驱动器报F31100故障检测修理 | 西门子伺服电机编码器零脉冲故障维修

产品名称	西门子s120驱动器报F31100故障检测修理   西门子伺服电机编码器零脉冲故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

西门子s120驱动器报F31100故障检测修理

西门子伺服电机编码器零脉冲故障维修

F32886 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F32887 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F32895 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 交互循环数据传送故障F32896 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件特性不一致F32899 (N, A) 编码器 2 : 不明故障

F32905 (N, A) 编码器 2 : 参数错误设置F32912 编码器 2 : 设备组合不允许F32916 (N, A) 编码器 2 : 参数设定出错F32950 编码器 2 : 内部软件错误F33125 (N, A) 编码器 3 : 过调制信号 A 或者 B 振幅错误F33126 (N, A) 编码器 3: AB 振幅过高

F33142 (N, A) 编码器 3 : 电池电压故障F33152 (N, A) 编码器 3 : 超出大输入频率F33875 (N, A) 编码器 3 DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障F33912 编码器 3 : 设备组合不允许