

# 自动变速箱维修厂家 合肥自动变速箱维修 安徽欣纳|经验丰富

产品名称	自动变速箱维修厂家 合肥自动变速箱维修 安徽欣纳 经验丰富
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内
联系电话	15156093669

## 产品详情

### 拆卸和安装端盖

维修规范:拆卸和安装端盖，可使用金属密封垫或纸密封垫，新密封垫所用材料必须与旧密封垫相同，汽车自动变速箱维修价格，严禁使用任何密封胶.违者将按照管理规定给予惩罚.

### 可维修变速箱漏油

#### A)差速器盖板下面的排气孔漏油维修

维修规范:使用工具，按照Elsawin相关维修指导更换。

判定条件:主动齿轮轴的密封面无划伤或损坏（轴密封面与密封环接触处无黑圈）。 B)其它漏油：

维修规范:必须使用工具及原装备件，按照Elsawin相关维修指导更换。

判定条件:可通过更换输入轴，换档轴密封环，自动变速箱维修厂家，左右发兰轴轴密封环及端盖密封垫可维修漏油.

### 故障检修：

离合器温度监控，可能由于内部高温造成离合器烧蚀造成，仪表报警变速箱故障需要我们及时检查或者维修更换，长时间不处理或导致变速箱控制功能受限，油压出现偏差，换挡舒适性下降，自动变速箱维修多少钱，终导致离合器烧毁..

由于变速箱个体实在太大，合肥自动变速箱维修，需要多人配合才能抬装，过程比较简单，拆卸掉外围所有阻碍变速箱的附件即可.总成下来之后即可看到与前端离合器相连接的“兄弟”飞轮。

一辆2013年奥迪S5 排量 3.0T装配7速湿式双离合DCT的变速箱.车主通过网络上面的了解，感觉设备、口碑都很不错直接过来了到我司进行检测.

车辆进场检测发现如下信息：

1故障灯亮，提示报警变速箱故障.

2用电脑设备仪器检测：报故障代码：P174000 离合器温度监控/P17D800由于离合器温度造成扭矩受限.

3通过路试检测，发现起步爬坡有严重的抖动感，转数达到2000转时感觉车身晃动.

自动变速箱维修厂家-合肥自动变速箱维修-安徽欣纳|经验丰富由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。安徽欣纳汽车服务有限公司是一家从事“ 变速箱维修,自动变速箱维修,变速箱配件 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 欣纳 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使安徽欣纳在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！