

湖北衡友地磅 地磅生产厂家 襄阳地磅

产品名称	湖北衡友地磅 地磅生产厂家 襄阳地磅
公司名称	湖北衡友电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市深圳工业园南区襄酒路
联系电话	15827310000 15827310000

产品详情

市场上有很多类型的称重传感器可以选择，称重传感器对汽车衡的性能会产生直接的影响，现在我们就准确度和可靠性作为主体来简要地讨论各种传感器技术的应用类型，在汽车衡的应用中，地磅维修，主要有五种类型的称重传感器，模拟(定义:对真实事物或者过程的虚拟)传感器，液压传感器，模/数混合传感器，数字化传感器和POWERCELL数字式传感器。汽车衡具有精度高、稳定性好、操作方便，品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。

电子化的产品，总会有出现故障的时候，人们在使用电子地磅时，实际上也不例外。那么，该设备往往容易出现哪些故障呢？又应该如何去进行维修呢？大家且看如下内容：

- 1、称重不准：当遇到这样的情况时，我们需要检查传感器与仪表连接的信号线是否断裂，假设已经断裂，地磅生产厂家，更换信号线即可；如果是因为仪表运算放大部分损坏，那么则需要更换仪表PCB主板。
- 2、"O"型密封圈：遇到这类故障时，我们可以重新更换一个"O"型密封圈；如果密封圈是完好的，那么可能是限位间隙太大或者太小，重调限位即可；若是地磅框架或秤体变形，则需更换秤体或框架。
- 3、过渡轨卡住称量轨：出现此故障时，那么则应当重新调整地磅的过渡轨；若是接线盒老化或电器松动，则要重换接线盒或重新焊接电位器；若是卸荷螺钉碰到传感器的变形梁，只须重调超载限位间隙就可以了。

在总线盒中，无人值守地磅，将2号接线盒的信号线重新接好，打开2号接线盒（5.6.7.8号传感器），表面观测接线板无受潮现象，襄阳地磅，测量4只传感器输出信号均正常，单仪表开机后显示不稳定，更换新接线板，连接信号线，仪表开机后显示稳定，将换下的接线板重新装上，仪表开机后显示不稳定，再换上新连接板，仪表显示稳定。确定2号接线板有故障，经更换接线板后，显示不稳定的故障排除。湖北衡友地磅(图)-地磅生产厂家-襄阳地磅由湖北衡友电子科技有限公司提供。湖北衡友电子科技有限公司坚

持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。湖北衡友——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市深圳工业园南区襄酒路，联系人：高欣。