

(特价)工厂出口品质1338A兼容硒鼓(适用于HP4200打印机)

产品名称	(特价)工厂出口品质1338A兼容硒鼓(适用于HP4200打印机)
公司名称	上海精御经贸有限公司
价格	180.00/套
规格参数	品牌:博通 型号:1338A 类型:硒鼓
公司地址	嘉定区安亭镇米泉路111号4 - 275室
联系电话	13917578544 13916729550

产品详情

品牌	博通	型号	1338A
类型	硒鼓	售后类型	店铺三包
适用设备	激光打印机	适用品牌型号	HPLJ4200
颜色	黑白		

博通兼容硒鼓是美国won city公司与上海艾东信息科技有限公司共同投资研发的产品。产品主要兼容惠普、佳能、爱普生、利盟、三星、施乐、理光、戴尔等激光黑白彩色打印机、一体机、复印机等。产品质量过硬,打印效果可以与原厂耗材相媲美。

上海艾东信息科技有限公司是有着15年生产打印机环保硒鼓生产的厂家,拥有完整、科学的质量管理体系。公司总部设在嘉定区嘉松北路4777号1号楼6楼。并在上海市虹口区虬江路海正数码广场4楼b488室设有旗舰店。

“博通”是经中国商标局注册的商标。“博通”品牌一直以稳定的质量在同行业中备受瞩目。公司在江苏、安徽、四川、湖北等地分别设有销售分公司及代理商。

我公司在美国纽约和华盛顿设有分公司,其主要负责海外市场的业务开拓和经营管理,60%的硒鼓被销往美国和美洲地区。

小常识:

- 1、安装和取出硒鼓时,应先将打印机断电。
- 2、新硒鼓装入打印机前,应先轻摇几下,使碳粉松散和均匀,以保证打印效果。
- 3、应避免感光鼓芯直接接触光线,也不要用手接触感光鼓芯。

- 4、碳粉将要用尽，打印字迹不再清晰和均匀时，取出硒鼓轻摇几下，可继续打印几十页。
- 5、为避免影响正常办公，用户应随时保持一只新硒鼓备用。
- 6、用完的空硒应妥善包装存放，避免污染环境。

硒鼓常出现的几种现象及解决方案 硒鼓漏粉：除了外壳损伤以外，通常是运输过程中或者是由于某些客户在使用过程中，硒鼓内的磁棍积粉的原因。解决办法很简单，只要把鼓芯顺方向转几圈就可以了。

打印文件和鼓芯上同时出现1厘米以上同样宽的纵向黑道，一般客户也认为是漏粉：这是刮板出了问题，造成棍芯上的粉刮不干净。 打印文件上出现纵向得细黑道：通常是刮板和刮板边上的小刮片粘上了脏东西或者碎纸屑。 打印文件中出现横向的黑道：通常是硒鼓内的磁棍积了粉，顺着转几圈就可以了。 若打印文件上出现明显的底灰：通常是鼓芯或者碳粉出了问题。 打印文件颜色不匀，有名显的白道：从外面看磁棍还能不能看见碳粉，如果看见磁棍上有些地方有粉，有些地方没有粉，表明此硒鼓碳粉以用尽。 如果打印机打出白纸一张：先检查打印机有没有问题，若没有问题，那就说明硒鼓在装配时出了问题。 除了以上几个问题，通常都可以认为打印机出了问题。

另外，碳粉盒使用过程中，也有许多我们需要注意的常识与注意事项：

- 1、环境要求：碳粉盒的安装使用环境，一般温度要求是10-30摄氏度，相对湿度20-80%，温湿度过高或过低会产生打印不良，如机器温湿度与上述温湿度不符合，请将机器与碳粉盒共同放入要求的温湿度范围内最少2个小时后再进行打印，否则会产生打印缺陷。
- 2、介质要求：注意选择正确的打印介质，破损、有钉、过厚、过硬的纸张不能使用，因为这类纸会损坏感光鼓导致出现白线和空心字，且容易产生底灰。
- 3、感光鼓是在铝基上涂一层有机光导体，是碳粉盒的中心部件，不允许用手触摸和碰伤及暴露在阳光下，这样会降低碳粉盒的使用寿命和在打印时产生缺陷。
- 4、当我们使用特殊介质时，请使用手动送纸功能，且采用最近的出纸道，这样能缩短走纸路径，避免褶皱卡纸。
- 5、在更新一个碳粉盒时，最好用吸尘器清洁机内放碳粉盒的地方，并用软布清洁纸道上积累的纸屑和碳粉，外露的电接触片用酒精清洁，以免造成接触不良形成色浅。
- 6、检查感光鼓是否转动灵活，只需要朝鼓保护罩推开的方向，推动感光鼓齿轮一周即可，如用户倒转感光鼓，会使碳粉堆积在磁辊与出粉刀之间造成漏粉。
- 7、在碳粉盒刚开始打印时，有些碳粉盒会产生影像模糊或者色浅的现象，这可能是机器、粉盒、纸张中某种物品受潮所至，此种状态只要连续打印十几张稿件就可以消除此种现象。