

# 铣床 恒铁铣床 天图机械

产品名称	铣床 恒铁铣床 天图机械
公司名称	天图机械（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山陆杨迎宾路29号
联系电话	18912678181

## 产品详情

天图机械（苏州）有限公司经销批发的正佳外径研磨机、内径研磨机、冲子机、平面磨床、无心磨床、车床、铣床、投影仪等，欢迎广大客户咨询！

铣刀按用途区分有多种常用的型式：

**圆柱形铣刀：**用于卧式铣床上加工平面。刀齿分布在铣刀的圆周上，按齿形分为直齿和螺旋齿两种。按齿数分粗齿和细齿两种。螺旋齿粗齿铣刀齿数少，铣床，刀齿强度高，容屑空间大，恒铁铣床，适用于粗加工；细齿铣刀适用于精加工。

**面铣刀：**用于立式铣床、端面铣床或、龙门铣床、上加工平面，端面和圆周上均有刀齿，也有粗齿和细齿之分。其结构有整体式、镶齿式和可转位式3种。

**立铣刀：**用于加工沟槽和台阶面等，刀齿在圆周和端面上，工作时不能沿轴向进给。当立铣刀上有通过中心的端齿时，可轴向进给（通常双刃立铣刀又被称之为“键槽铣刀”可轴向进给）。

**三面刃铣刀：**用于加工各种沟槽和台阶面，其两侧面和圆周上均有刀齿。

**角度铣刀：**用于铣削成一定角度的沟槽，有单角和双角铣刀两种。

**锯片铣刀：**用于加工深槽和切断工件，其圆周上有较多的刀齿。为了减少铣切时的摩擦，台正铣床，刀齿两侧有 $15' \sim 1^\circ$ 的副偏角。此外，还有键槽铣刀 燕尾槽铣刀 T形槽铣刀和各种成形铣刀等。

天图机械（苏州）有限公司经销批发的正佳外径研磨机、内径研磨机、冲子机、平面磨床、无心磨床、车床、铣床、投影仪等，欢迎广大客户咨询！

## 维修保养

### XK-1060 立式数控铣床

#### 铣床

#### 铣床

#### 铣床例保作业范围

1. 床身及部件的清洁工作，清扫铁屑及周边环境卫生；
2. 检查各油平面，不得低于油标以下，加注各部位润滑油；
3. 清洁工、夹、量具。

天图机械（苏州）有限公司经销批发的正佳外径研磨机、内径研磨机、冲子机、平面磨床、无心磨床、车床、铣床、投影仪等，欢迎广大客户咨询！

## 技术特点

卧式镗铣床的发展以其注入加速度概念而倍受关注，为高速运行作技术支撑的传动元件电主轴、直线电机、线性导轨等得到广泛应用，将机床的运行速度推向了新的高度。而主轴可更换式卧式镗铣加工中心的设计解决了电主轴与镗杆移动伸缩式结构各存利弊的不足，具有复合加工与一机两用的功效，也是卧式镗铣床的一大技术。

### 铣床-恒铁铣床-

天图机械(推荐商家)由天图机械（苏州）有限公司提供。天图机械（苏州）有限公司是江苏苏州,机械加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天图机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天图机械更加美好的未来。