

肥西变速箱维修 变速箱维修费用 安徽欣纳

产品名称	肥西变速箱维修 变速箱维修费用 安徽欣纳
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内
联系电话	15156093669

产品详情

AMT（机械式自动变速器） AMT机械式自动变速器，大众变速箱维修价格，是一款在MT基础上加装了电脑控制系统来自动完成操作离合器和选档动作。其综合性能介于MT和AT之间，与MT相比，操作更简单，变速箱维修费用，类似自动挡；而与AT相比，传动效率更高，也较经济省油，类似手动挡。优点：结构简单、传动、经济性好； 缺点：换挡顿挫比较明显、舒适性较低； 购买建议：与AT适用人群基本一致，肥西变速箱维修，因其本身多用在小排量车型上，所以适合对空间要求不是特高，而经济性要求较高的人群。

路试检查，若所有挡都打滑，原因出在前进离合器。若换挡手柄在D位的2挡打滑，而在S位的2挡不打滑，说明2挡单向超越离合器打滑。若不论在D位、S位的2挡时都打滑，则为低挡及倒挡制动器打滑。若在3挡时打滑，原因为倒挡及高挡离合器故障。若在超1速挡打滑，自动变速箱维修价格，则为超1速制动器故障。若在倒挡和高挡时打滑，则为倒挡和高挡离合器故障。若在倒挡和1挡打滑，则为低挡及倒挡制动器打滑。在前进挡或倒挡都打滑，说明主油路油压低。此时应对油泵和阀体进行检修。若主油路油压正常，原因可能是离合器或制动器摩擦片磨损过度或烧焦，更换摩擦片即可。

变速箱控制单元更换

维修规范:拆卸和安装自动变速箱控制单元，必须更换新密封条和圆形密封圈。(详细信息见Elsawin相关维修指导)。

判定条件:必须有

16987 控制单元内部: 非易失内存错误

16988 控制单元内部: RAM 错误

16989 控制单元内部: ROM 错误

17090 多功能开关(F125): 不可靠信号

17086 自动变速器控制单元: 电气故障

若无故障码，需要技术代表现场确认。

肥西变速箱维修-变速箱维修费用-安徽欣纳(推荐商家)由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。安徽欣纳汽车服务有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽欣纳带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！