

西门子S120伺服器F40875电源故障修理 | 西门子S120功率单元F40887组件故障维修

产品名称	西门子S120伺服器F40875电源故障修理 西门子S120功率单元F40887组件故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子S120伺服器F40875电源故障修理

西门子S120功率单元F40887组件故障维修

F35230 TM : 硬件故障F35233 DRIVE-CLiQ 部件不支持功能F35400 (N, A) TM : 超出通道 4 温度故障 / 报警阈值F35401 (N, A) TM : 超出通道 5 温度故障 / 报警阈值F35402 (N, A) TM : 超出通道 6 温度故障 / 报警阈值F35403 (N, A) TM : 超出通道 7 温度故障 / 报警阈值F35404 (N, A) TM : 超出通道 8 温度故障 / 报警阈值F35405 (N, A) TM : 超出通道 9 温度故障 / 报警阈值F35406 (N, A) TM : 超出通道 10 温度故障 / 报警阈值F35407 (N, A) TM : 超出通道 11 温度故障 / 报警阈值

西门子S120伺服器F40875电源故障修理

西门子S120功率单元F40887组件故障维修

N35800 (F) TM : 综合信息F35804 (N, A) TM: CRCF35820 TM DRIVE-CLiQ : 报文故障F35835 TM DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F35836 TM DRIVE-CLiQ : DRIVE-CLiQ 数据发送错误F35837 TM DRIVE-CLiQ : 组件故障F35845 TM DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F35850 TM : 内部软件错误F35851 TM DRIVE-CLiQ (CU) : 缺少畺命符号

F32111 (N, A) 编码器 2 : 编码器内部错误F32112 (N, A) 编码器 2 : 串行记录中的故障位已置位

F32115 (N, A) 编码器 2 : 信号 A 或者 B 振幅错误 ($A^2 + B^2$) F32116 (N, A)
编码器 2 : 监控信号 A + B 振幅错误 F32117 (N, A) 编码器 2 : 信号 A/B/R 取反出错 F3
2118 (N, A) 编码器 2 : 转速差值超出公差 F32120 (N, A) 编码器 2 : 电源电压故障 F32121
(N, A) 编码器 2 : 粗略位置出错 F32122 编码器 2 : 内部电源出错 F32123 (N, A) 编
码器 2 : 单极信号电平 A/B 超出公差

F32125 (N, A) 编码器 2 : 过调制信号 A 或者 B 振幅错误

F60095 (N, A) 电源 P24 过载 F60096 (N, A) 温度传感器异常 F60097 (N, A) 电源异
常 F60099 (N, A) 系统负载率过大 F60104 (N, A) 电枢回路的电源电压异常 F60105 (N, A)
励磁电流监控检测出励磁回路异常 F60106 (N, A) 短路电压 U_k 过高 F60137 (N, A)
故障 : I2t 监控检测出电机过热 F60139 (N, A) 故障 : I2t 监控检测出功率单元过热 F60167 (N,
A) 故障 : 风扇转速过低 F60203 (N, A) 出现外部故障 F60204 (N, A) 熔断器监控检测出异
常 F60267 (N, A) CM : 风扇异常 F60300 换向故障 F60320 (N, A) CCP 无
法工作