

售后CAT PUMPS3537 Pump - NAB调压阀

产品名称	售后CAT PUMPS3537 Pump - NAB调压阀
公司名称	泉州烁升弘贸易有限责任公司
价格	38000.00/台
规格参数	
公司地址	经济开发区德泰路2号
联系电话	15160770992

产品详情

美国CAT pump猫牌泵

泉州烁升弘贸易有限责任公司

CAT PUMPS3537 Pump - NAB调压阀 740G1

技术规格

大流量：2.8

小压力：100

大压力：5000

进气口尺寸：1/2 " NPT(F)

卸料口尺寸：3/8 “ NPT(F)

RPM：1700

驱动类型：变速箱

材质：黄铜(BB)

这是一个三缸(三柱塞杆)正排量，往复式柱塞泵，由未加工的锻造黄铜歧管，304SS阀组件，实心陶瓷柱塞和标准NBR(腈橡胶)密封件和O形圈构成。该泵配有一个齿轮箱，可直接安装在燃气发动机驱动装置上。

1.流量不够的故障原因及解决办法。故障原因：吸入阀开度不够。解决办法：开大出口阀。

故障原因：吸入管滤网堵塞。解决办法：停cat海水淡化泵处理。

故障原因：吸入管内有气体。解决办法：放出气体。故障原因：叶轮损坏。解决办法：停泵处理。

2.启动负荷大的故障原因及解决办法。故障原因：盘根压得过紧。解决办法：放松压盖。

故障原因：机泵出口阀未关。解决办法：关机cat海水淡化泵出口阀。

3.流量突然降低的故障原因及解决办法。故障原因：贮水罐没水。解决办法：贮水罐灌水。

故障原因：杂物进入叶轮。解决办法：停泵处理。4.振动及噪音的故障原因及解决办法。

故障原因：在流量极低点运转。解决办法：提高流量。

故障原因：杂物进入叶轮。解决办法：停泵处理。

故障原因：轴线偏扭不一致。解决办法：停cat海水淡化泵处理。

故障原因：地脚螺丝松动。解决办法：紧固地脚螺丝。故障原因：轴弯曲。解决办法：停泵处理。

故障原因：轴承磨损。解决办法：更换轴承。

故障原因：叶轮损坏。解决办法：停cat海水淡化泵处理。

故障原因：轴瓦贮油器油量过多。解决办法：减少油量。

故障原因：润滑失灵。解决办法：减少润滑油量。5.轴承发热的故障原因及解决办法。

故障原因：cat海水淡化泵与对正中心偏差。解决办法：重新找正。

故障原因：润滑油变质。解决办法：更换润滑油。

故障原因：轴承中油量过少或过多。解决办法：增加或减少油量。

6.润滑系统不能轴承需要油量的故障原因及解决办法。

故障原因：油泵输油不够。解决办法：关小回油阀。

故障原因：润滑油中混入空气。解决办法：将带空气的润滑油放出。

故障原因：润滑油部分油管线冷却管堵塞。解决办法：减少回油量。