

# 宝鸡铝单板 铝单板木纹 铝创幕墙

产品名称	宝鸡铝单板 铝单板木纹 铝创幕墙
公司名称	临朐铝创幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营东路营子工业园
联系电话	18765123136 18765123136

## 产品详情

随着建材行业的快速发展，人们对装饰材料的要求越来越高，铝单板的表面处理方式也不再局限于之前的静电粉末喷涂、聚酯漆氟碳漆喷涂，变得丰富多彩起来。 热转印处理

作为一项新兴的印刷工艺，热转印对技术要求比较高。常用的方式有两种，一种是普通热转印适合大批量生产效率比较高，铝单板安装，不过需要制作电雕版;另一种是数码热转印适合制作纪念品、样品，成本较低但是效率也比较低。

热转印处理常用于制作木纹、石纹的铝单板，用这种方式处理的铝单板表面图案清晰、色泽鲜亮、位置准确、牢固完整而且绿色环保没有任何污染，非常适合用来作为内外墙装饰材料。

铝单板的质量受哪些因素的影响，对于质量受哪些因素影响的问题，作为山东木纹转印铝单板供应商，带大家共同了解一下影响铝单板质量的因素。

一：出厂质检不严。生产铝单板所用的原材料当中有不少化学成分，而有些企业就从这些化学成分中偷工减料，不但不符合生产标准，还会导致铝单板当中的化学成分过标，从而影响人的身体健康。

二：铝单板测定不及时。镀膜是铝单板生产过程中重要的一道工序。而镀膜所用的溶液是有着严格的成分比列的，一些不好生产企业为了节省成本，并没有遵照科学的比例调配溶液，在这种状况下生产出来的铝单板不合格的。

三：生产原料混乱复杂。在市场竞争异常的状态下，很多生产企业都是从降格下手，大打价格战。在这种情况下，企业为了降生产成本各出奇招，例如将铝单板发生氧化的时间压缩，并在生产的原材料当中加入劣质铝等，这样做直接的后果就是铝单板的质量不合格。

四：粗制滥造。一些铝单板生产企业在生产过程中，为了降原料消耗采用一些做法，这样会导致铝单板的承受力大大下降。

## 氧化时导电不良导致的变黄现象

型材与导电杆触摸不良，接点处的电阻就会大增，型材端头就会发热，氧化膜生成过快并随同炙烤，呈现氧化膜的粉化。这时刻的氧化膜有些污浊，宝鸡铝单板，色彩呈现黄变，假如再结束电泳临盆就会呈现异常显着的黄变表象。这种黄变表象常日情况下一排里只要几支，而且根本上都是出现在型材的端头。

## 3、铝单板电泳前水洗不完全导致的变黄现象

氧化膜是蜂窝状的，其多孔状的布局就决定了氧化膜孔中会残留硫酸。常日，用来电泳的型材假如水洗不完全，铝单板木纹，就很有能够或者呈现黄变表象。这种黄变表象，一般都认为是氧化膜孔里的酸根与电泳漆反响尔后使电泳漆膜产生生机的黄变。因为这种黄变不是漆膜产生生机的黄变，而是氧化膜的黄变。正常的氧化膜是清亮、通明的，假如氧化膜孔里残留较多的硫酸根，高温情况下，石纹铝单板，氧化膜就会与硫酸根产生反应，使清亮、通明的氧化膜变得污浊，通明性低落；加上电泳漆膜的高通明性，对光线的高反射性，尔后使这种错误得到进一步扩大，就导致黄变。是以，电泳前的几道水洗非重要，不仅要确保水洗水质，还要确保水洗温度和水洗时刻。

## 4、氧化槽液被污染而导致的变黄现象

为了到达较好的除灰效果，在中和槽里增加一定份额的，然则假如中和后水洗操控欠好，就会被带到氧化槽，氧化槽里的根到达必定浓度时，就会对氧化组成必定的影响，乃至乃至电泳型材的黄变。

宝鸡铝单板-铝单板木纹-铝创幕墙(推荐商家)由临朐铝创幕墙工程有限公司提供。临朐铝创幕墙工程有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，铝创幕墙一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张海。