

西门子611U驱动器报300607代码维修 | SIEMENS伺服器电源电流输出故障修理

产品名称	西门子611U驱动器报300607代码维修 SIEMENS伺服器电源电流输出故障修理
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子611U驱动器报300607代码维修

SIEMENS伺服器电源电流输出故障修理

西门子伺服电机故障检测维修

西门子S120电源模块故障修理

F01034 单位转换：参考值更改后参数值计算失败

A01035 (F) ACX：参数备份文件损坏

F01036 (A) ACX：缺少参数备份文件

F01038 (A) ACX：载入参数备份文件失败

F01039 (A) ACX：写入参数备份文件失败

F01040 需要备份参数并重新上电

F01041 需要备份参数

F01042 下载项目时的参数出错

F01043 在项目下载时出现严重错误

F01044 CU：描述数据出错

A01045 CU：设计数据无效

A01049 CU：无法写入文件

F01050 存储卡和设备不兼容

F01054 CU:超出系统极限

西门子611U驱动器报300607代码维修

SIEMENS伺服器电源电流输出故障修理

西门子伺服电机故障检测维修

西门子S120电源模块故障修理

F01055 CU：内部错误（应用和端口的 SYNO 不相同）

F01056 CU：内部错误（参数组时钟周期已经分配，但有偏差）

F01057 CU：内部错误（从站的 DRIVE-CLiQ 类型不同）

F01058 CU：内部错误（拓扑结构中没有从站）

F01059 CU：内部错误（端口不存在）

F01060 CU：内部错误（参数组不存在）

F01061 CU：内部错误（应用未知）

F01063 CU：内部错误（PDM）

A01064 (F) CU：内部错误（CRC）

F01068 CU：数据存储器溢出

A01069 参数备份文件和设备不兼容

F01070 正在向存储卡进行项目/固件下载

F01072 从备份文件中修复存储卡