

镇江卡套高压针阀价格 昆山英思达流体设备

产品名称	镇江卡套高压针阀价格 昆山英思达流体设备
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

卡套针阀三点操作试验的简单说明

- 1) 对于20度下较大允许工作压力大于11 MPa的试验阀，将阀前压力保持在表2-8规定的压力。对于20度下较大允许工作压力小于或等于11 MPa的试验阀，将阀前压力升至表2-8规定的压力。
- 2) 将试验卡套针阀打开到全开启位置，然后关闭截止阀17，使管道与试验阀体腔相通。记录下操作试验阀所需气动球阀的较大力矩。
- 3) 试验卡套针阀处在全开启位置，在表2-8规定的压力下检测并记录试验阀的外泄漏量，检漏持续时间为5 min。

高性能卡套针型阀性能特点：

- 紧凑而轻便；
- 四氟密封压力装置，阀杆操作时绝对无泄漏；
- 螺纹下的密封填料可以防止螺纹被流体介质所腐蚀；
- 两个流量口，有合适的流量方向。

高性能卡套针型阀技术参数： 公称通径：DN6-DN25

公称压力：6000PSI (414bar)

适用介质：水、蒸汽、油品、气体

适用温度：-46 ~170 （RTFE）； 540 （GRAPHOIL）

卡套针阀的两种泄露形势的说明

卡套针阀的泄露一般有内漏和外漏两种情况！

卡套针阀的内漏，一般指的是当卡套针阀完全关闭之后，仍有介质从卡套针阀的流通通道出口流出、渗漏或滴漏等情况，通俗点来说，就是关不严，密封不好！该故障的原因，通常是由于介质的冲蚀磨损，或含有杂质等原因造成。即使将卡套针阀丝杠（阀杆）旋紧到位，由于阀芯和阀体之间仍有缝隙，介质还可以流过去。

卡套针阀的外漏，卡套高压针阀价格，一般指的是当卡套针阀完全闭合或开启后，卡套针阀填料的外部密封部件，出现介质的渗漏。即卡套针阀与连接法兰或连接螺纹之间，密封不严从而导致介质流出连接密封面，或者是阀杆与格兰（即阀杆上压盘根的压盖）间密封不严导致的介质泄漏，或者是阀体毛坯上有沙眼导致的外泄漏，以及因介质冲蚀导致阀体磨损产生的外泄漏。

镇江卡套高压针阀价格-昆山英思达流体设备(图)由昆山英思达流体设备有限公司提供。“针阀,卡套高温针阀,卡套安全阀”选择昆山英思达流体设备有限公司，公司位于：昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房，多年来，昆山英思达坚持为客户提供好的服务，联系人：顾先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山英思达期待成为您的长期合作伙伴！