

热线：江苏常州大功率柴油发电机租赁 常州发电机出租公司电话

产品名称	热线：江苏常州大功率柴油发电机租赁 常州发电机出租公司电话
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

热线：江苏常州大功率柴油发电机租赁 常州发电机出租公司电话

1、空气滤清器不清洁

空气滤清器过脏会造成阻力增加，空气流量减少，影响空气和柴油的比例，混合气就不能完全燃烧，浪费柴油致使发动机动力不足。应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清除纸质滤芯上的灰尘，必要时更换滤芯。

2、供油提前角过大或过小

供油提前角过大或过小会造成油泵喷油时间过早或过晚，使燃烧过程不是处于佳状态。使柴油机燃油耗增加，排温增高，噪声大。使柴油机可靠性降低此时应检查喷油传动轴接合器螺钉是否松动，如果松动，则应重新按照要求调整供油提前角，并拧紧螺钉。

3、燃油系统有故障

燃油滤清器或管路内进入空气或阻塞，造成油路不畅通，动力不足，甚至着火困难。应清除进入管路的空气，清洗柴油滤芯，必要时更换。

喷油偶件损坏造成漏油、咬死或雾化不良，此时容易导致缺缸，发动机动力不足。应及时清洗、研磨或换新。

喷油泵供油不足也会造成动力不足，应及时检查、修理或更换偶件，并重新调整喷油泵供油量。

4、缸盖组有故障

由于排气漏气引起进气量不足或进气中混有废气，继而导致燃油燃烧不充分，功率下降。应修磨气门与气门座的配合面，以提高其密封性，必要时换新。

气缸盖与机体的接合面漏气会使缸体内的气进入水道或油道，造成冷却液进入发动机体内，若发现不及时会导致“滑瓦”或冒黑烟，从而使发动机动力不足。由于气缸垫损坏，变速时会有一股气流从缸垫冲出，发动机运转时垫片处会有水泡出现，此时应按规定扭矩拧紧气缸盖螺母或更换气缸盖垫片。

气门间隙不正确会造成漏气，致使发动机动力下降，甚至着火困难。应重新调正气门间隙。气门弹簧损坏会造成气门回位困难，气门漏气，燃气压缩比减少，从而造成发动机动力不足。应及时更换已损坏的气门弹簧。

喷油器安装孔漏气或铜垫损坏会造成缺缸，使发动机动力不足。青岛发电机出租是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。应拆下检修，并更换已损坏的零件。若进水温度太低，会导致散热损失增大，此时应调整进入温度，使之符合规定的数值。

在柴油发电机功率不足的时候，我们千万要注意起来，先找出功率不足的原因，然后再对症下药，否则耽误了工作效率和破坏了柴油发电机的质量就是个很麻烦的问题了。