

# 西门子611D伺服驱动器报警804故障快速响应维修

产品名称	西门子611D伺服驱动器报警804故障快速响应维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

### 西门子611D伺服驱动器报警804故障快速响应维修

F31116 (N, A) 编码器 1 : 监控信号 A + B 振幅错误F31117 (N, A) 编码器 1 : 信号 A/B/R 取反出错F31118 (N, A) 编码器 1 : 转速差值超出公差F31120 (N, A) 编码器 1 : 电源电压故障F31121 (N, A) 编码器 1: 粗略位置出错F31123 (N, A) 编码器 1 : 单极信号电平 A/B 超出公差F31122 编码器 1 : 内部电源出错F31125 (N, A) 编码器 1 : 过调制信号 A 或者 B 振幅错误F31126 (N, A) 编码器 1: AB 振幅过高F31129 (N, A) 编码器 1 : 霍尔传感器 / 信号 C/D 和信号 A/B 的位置差分太大F31130 (N, A) 编码器 1 : 粗同步的零脉冲和位置错误

F31131 (N, A) 编码器 1 : 增量 / 偏移位置过大F31135 编码器 1 : 定位故障F31136 编码器 1 : 检测多圈信息出错F31137 编码器 1 : 内部定位错误F31138 编码器 1 : 确定多圈信息时出现内部错误F31142 (N, A) 编码器 1 : 电池电压故障F31150 (N, A) 编码器 1: 初始化出错F31151 (N, A) 编码器 1: 初始化的编码器转速过高F31152 (N, A) 编码器 1 : 超出大输入频率F31153 (N, A) 编码器 1: 识别失败F31160 (N, A) 编码器 1: 模拟编码器通道 A 故障F31161 (N, A) 编码器 1: 模拟编码器通道 B 故障

F31163 (N, A) 编码器 1 : 模拟传感器的位置值超出极限F31405 (N, A) 编码器 1 : 编码器信号转换模块温度错误N31415 (F, A) 编码器 1 : 信号 A 或者 B 振幅报警 ( $A^2 + B^2$ )F31500 (N, A) 编码器 1 : 超出位置跟踪运行范围F31501 (N, A) 编码器 1 : 位置跟踪编码器位置在公差范围之外F31502 (N, A) 编码器 1 : 带有测量变速箱的编码器没有有效信号F31503 (N, A) 编码器 1 : 无法复位位置跟踪F31800 (F) 编码器 1 : 综合信息F31801 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ : 缺少生命符号F31802 (N, A) 编码器 1 : 时间片溢出F31804 (N, A) 编码器 1 : 校验和错误