

山西磨煤机配件厂家

产品名称	山西磨煤机配件厂家
公司名称	河北大拙管道设备有限公司
价格	750.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县正港路开发区北海管道公司西侧
联系电话	13930767299

产品详情

我们的产品主要包括：MPS、ZGM、HP、MBF等各种型号国产或进口中速磨煤机，碗式磨煤机的备品配件。如：磨辊、衬瓦、碳精环，耐磨补偿器，并新型耐磨复合式静环。除灰除尘等设备的生产、制造，提供下架体漏风、漏粉的制漏浮动密封的技术改造，及旋转喷嘴改造，严格执行GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量标准。主营：磨煤机配件;碗式磨煤机;中速磨煤机备品配件;碗式磨煤机备品配件;碳精密封环;耐磨补偿器;除灰除尘设备制造;制漏浮动密封改造;旋转喷嘴改造;MPS中速磨煤机;ZGM中速磨煤机;HP中速磨煤机;MBF中速磨煤机;动静环修复;磨煤机配件生产;楔型螺栓;拉杆密封;刮板装置;复合耐磨钢板;高强耐磨钢板。人们的生产、生活都离不开减速机提供动力。因此，减速机厂家随处可见，其产品种类也是繁多。在这个鱼龙混杂的减速机市场上，很难判断所选减速机性能的好坏。接下来，减速机教大家如何判断减速机性能的好坏。1.漏油：不管什么减速机，这是必定要面对的问题。而漏油的原因是比较复杂，涉及到油封品牌、油封装配、轴的加工工艺、使用方法等等，而且漏油还分真漏油和假漏油。所谓假漏油，是指在运行之后不久出现漏油，漏油量不多，而且短时间里就不再出现。这种一般是内部的压力释放，压力释放了就没事了。而真漏油出现的时间点就不定了，可能是一开始就漏了，这时很可能是产品品质或装配品质问题;也有可能是运行很长时间之后出现，这一般是油封寿命问题。很多人都乐意拿漏油来攻击国产减速机。没错，确实在这个问题上，确实国产减速机发生的概率会比较高，可能是工艺不成熟，或者是使用了比较一般的油封。但是，必须要说的是，这绝不是国产减速机的特性，这锅咱不背，就是进口减速机，品牌咱就不说了，还不是一家，我也测过漏油的。那些大量使用过进口品牌机器人的客户也会知道这个问题。至于厂家是怎么解释的就知道了。所以不是进口的不漏油，只是概率小，你不知道而已。2.精度：这里包括了两种，一种角传动精度，这是减速机手册里都会标出来的，这影响的是机器人的定位精度;另一种是重复定位精度，这是减速机手册里没有，这影响的是机器人的重复定位精度。角传动精度一般减速机厂家都有的设备，但是客户自己也可以设计一些简易的方法去测。重复定位精度也一样。对于新减速机来说，要达到标称的1弧分以下，很多厂家是OK的，但是大的问题是一致性和稳定的。