

电捕焦油器价格 湖北中颐和废气治理 乌鲁木齐电捕焦油器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 电捕焦油器价格 湖北中颐和废气治理 乌鲁木齐电捕焦油器 |
| 公司名称 | 湖北中颐和和环境工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄州区深圳工业园梨园沟路中段 |
| 联系电话 | 15308672268 |

产品详情

电捕焦油器与机械除焦油器相比有哪些优势，电捕焦油器具有捕焦油、阻力丢失小、气体处理量大等特色，不仅可确保后续工序对气体质量的需求，进步商品回收率，并且可明显改善操作环境。在化工、焦化、城市煤气、建材、冶金、陶瓷、碳素、煤炭等工业企业中得到广泛的使用。

(1)不得随意进入除尘器，电捕焦油器多少钱，处理事故时要对除尘器内的气体进行分析，合格后并得到值班人员的同意才能进入。

(2)绝缘箱内的温度要保持在75—110 °C，当温度低于75 °C时，发出信号切断电源，温度大于110 °C时，要及时进行调整。

除尘效率下降

处理： 调整负荷； 检修电器或冲水量是否过大。

静电除焦器内间断的击穿放电现象

原因： 气体分布板孔堵塞； 沉淀电极积灰过多；

防爆板破lie

原因： 连续冲水量过大造成短路； 电晕极断； 电缆击穿； 绝缘瓶受潮污染和击穿。

原因： 蒸汽压力低或漏气； 蒸汽冷凝水排放管堵； 温度计失灵； 保温层损坏。

(2)电晕丝断裂。

这是电捕焦油器zui常见的故障，电捕焦油器价格，具体表现在控制柜显示电流及电压波动较大，乌鲁木齐电捕焦油器，电场接地。发现电晕丝断裂时，应先做好安全工作，再进入电捕焦油器内寻找和更换断裂的电晕丝。

如找不到断裂的电晕丝，可采取通电空试的方法确定电晕丝的断裂位置(空试电压不大于2万伏)。另外，电捕焦油器的二次电流应控制在350mA以下。若二次电流过大，易造成电晕线断裂。

电捕焦油器价格-湖北中颐和废气治理-乌鲁木齐电捕焦油器由湖北中颐和环境工程有限公司提供。湖北中颐和环境工程有限公司是一家从事“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使湖北中颐和在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！