

现货供应台湾KOMPASS康百世BSG-10-B-2B5A-A15-D4溢流阀

产品名称	现货供应台湾KOMPASS康百世BSG-10-B-2B5A-A15-D4溢流阀
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾KOMPASS电磁阀 台湾KOMPASS换向阀

D5-04-2B2-D2 D5-04-2B3-D2

D5-04-2B4-D2 D5-04-2B40-D2

D5-04-2B7-D2 D5-04-3C2-D2

D5-04-3C3-D2 D5-04-3C4-D2

D5-04-3C40-D2 D5-04-3C5-D2

D5-04-3C6-D2 D5-04-3C7-D2

D5-04-3C9-D2 D5-04-3C10-D2

D5-04-3C11-D2 D5-04-3C12-D2

D5-06-2B2-A15 D5-06-2B3-A15

D5-06-2B4-A15 D5-06-2B40-A15

D5-06-2B7-A15 D5-06-3C2-A15

D5-06-3C3-A15 D5-06-3C4-A15

D5-06-3C40-A15 D5-06-3C5-A15

D5-06-3C6-A15 D5-06-3C7-A15

D5-06-3C9-A15 D5-06-3C10-A15

D5-06-3C11-A15 D5-06-3C12-A15

D5-06-2B2-A25 D5-06-2B3-A25

D5-06-2B4-A25 D5-06-2B40-A25

D5-06-2B7-A25 D5-06-3C2-A25

D5-06-3C3-A25 D5-06-3C4-A25

D5-06-3C40-A25 D5-06-3C5-A25

D5-06-3C6-A25 D5-06-3C7-A25

D5-06-3C9-A25 D5-06-3C10-A25

D5-06-3C11-A25 D5-06-3C12-A25

对J型管式阀，拆修时很容易将阀盖装错方向（错90°或180°），使外泄油口堵死，无法排油，造成同上的困油现象，使主阀顶在大开度而不减压。修理时将阀盖装配方向装对即可。

对JF型减压阀，顶盖方向装错时，会使输出油孔与泄油孔相通，造成不减压，也须注意。

(2)出口压力很低，即使拧紧调压手轮，压力也升不起来

减压阀进出油口接反了：对板式阀为安装板设计有错，对管式阀是接管错误。J型减压阀的进出油口跟Y型溢流阀的进出油口刚好相反。用户使用时请注意阀上油口附近所打的钢印标记（PI、P2、L等字样），或查阅液压元件产品目录，不可设计错和接错。

进油口压力太低，经减压阀芯节流口后，从出油口输出的压力更低，此时应查明进油口压力低的原因（例如溢流阀故障）。

日本Nabco(Nabtesco)PSC型气控阀、

日本纳博克Nabco电磁阀

日本Nabco气控阀

日本Nabco手动阀

具体型号为：

日本Nabtesco气控阀PSC-32-P

日本Nabtesco气控阀PSC-33-P

日本Nabtesco气控阀PSC-34-P

日本Nabtesco气控阀PSC-36-P

日本Nabtesco气控阀PSC-38-P

日本Nabco气控阀PSC-43-P

日本Nabco气控阀PSC-44-P

日本Nabco气控阀PSC-46-P

日本Nabco气控阀PSC-48-P

日本Nabco气控阀PSC-36-L

日本Nabco气控阀PSC-38-L

日本Nabco气控阀PSC-43-L

日本Nabco气控阀PSC-46-L

日本Nabco气控阀PSC-48-L

等日本NABCO电磁阀、NABCO气动滑阀

NABCO液压泵、NABCO分油器 NABCO空压机

NABCO油压机、NABCO刹车阀、NABCO安全阀

NABCO气动换向阀、NABCO液压马达、NABCO操纵阀

NABCO空气干燥器、NABCO密封件 NABCO管件

日本Nabtesco电磁阀

日本Nabtesco气动滑阀

日本Nabtesco液压泵

日本Nabco 电磁阀

日本Nabco 气控阀

日本Nabco 手动阀

日本Nabco电磁阀