

削边孔清费孔飞机孔 蝴蝶孔 异型孔激光刀版吸塑蚀刻模雕刻刀模

产品名称	削边孔清费孔飞机孔 蝴蝶孔 异型孔激光刀版吸塑蚀刻模雕刻刀模
公司名称	大连亿时光科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连保税区黄海西二路1-5层A座一层（注册地址）
联系电话	18098882652

产品详情

激光刀模板刀片钝了怎么解决？

首先检查[激光刀模](#)

板刀片有没有完全钝刀，如果刀片完全钝了，且产品的模切次数多、要求高，那么直接的办法，就是重新做一块刀模板；若只是刀口缺口，就比较简单，把缺口的刀片换掉就可以了。

激光刀模板刀片钝是很严重的问题，
这样激光刀模板[模切](#)

冲压出来的产品边缘不会光滑，甚至有毛刺，造成次品，从而引发后续一系列的产品问题，给客户造成极大的损失，自己也失去客户的信任，得不偿失。所以出现钝刀情况一定要及时处理，以免因小失大。