

西门子数控机床报F30005,30021接地（半天就修好）

产品名称	西门子数控机床报F30005,30021接地（半天就修好）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子数控机床维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子数控机床报F30005,30021接地（半天就修好）

功率部件接地（包括功率线接地、电机接地或短路、变流器损坏）

对于像你这样的书本型120变频器很容易出现此类故障，有时断一下CU和功率模块的电源，再送电即可恢复，但使用几天还会出现。只有更换功率模块解决。

对于装机装柜型S120变频器，出现此故障多数情况更换CIB板即可。但除此故障几率很小。我这里维修100多台S120变频器五年了，只有两个装柜型出现过此类故障，都是更换CIB,但是书本型已坏了四台。

我个人感觉书本型损坏原因：因为变频器很小，多数用于辅助传动，负载被拖动，就容易出现此故障。

另外，如果你有能力，此类故障的变频器修复很容易。

造成此种故障原因及判别方法:电阻损坏的特点与判别控制板卡维修，理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性，这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用，运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈，开环放大下的运放成为一个比较器。控制板卡维修如果要判断器件的好坏，先应分清器件在电路中是做放大器用还是做比较器用。常看见许多初学者在检修电路时在电阻上折腾，又是拆又是焊的，其实修得多了，你只要了解了电阻的损坏特点，就不必大费周章。同向电压>反向电压，则输出电压接近正的大值；同向电压<反向电压，则输出电压接近0V或负的大值（视乎双电源或单电源）。控制板卡维修如果检测到电压不符合这个规则，则器件必坏无疑！这样你不必使用代

换法，不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。

选择我们维修的好处：

1. 修好时间快。
2. 修复质量好，使用稳定，没有返修现象。
3. 已有大量维修案例，深受工厂/公司的好评。
4. 长期承包维修，保修3个月，免费维护。

维修流程(1)了解客户产品的故障现象。(2)根据故障现象，分析故障产生的原因。(3)确认恢复的可行性。(4)提交维修报价单，征求用户维修意见。(5)确认维修价格与交货期。(6)排除故障，通电进行试验后，交货。故障维修件未修好分文不收。

6SL3120-1TE28-5AA3 6SL3120-1TE28-5AB0

6SL3120-1TE31-3AA3 6SL3120-1TE31-3AB0

6SL3120-1TE32-0AA3 6SL3120-1TE32-0AB0

6SL3120-2TE13-0AA3 6SL3120-2TE13-0AB0

6SL3120-2TE13-0AA4 6SL3120-2TE15-0AA4

6SL3120-2TE15-0AA3 6SL3120-2TE15-0AB0

6SL3120-2TE21-0AA3 6SL3120-2TE21-0AB0

6SL3120-2TE21-8AA3 6SL3120-2TE21-8AB0