

新乡安川伺服驱动器报警代码320维修

产品名称	新乡安川伺服驱动器报警代码320维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

安川驱动器常见故障有：过电流、过电压、欠电压、过载、故障等，另有增益故障、回不了原点、各种警报故障、编码器故障、驱动板故障等。河南远晟是安川维修厂家及宝元系统维修厂家，维修安川电机、安川驱动器报警、宝元系统各种异常，同样故障保修三个月，免费故障咨询！鑫天驰机电不单提供伺服电机控制器维修，有关于伺服器维修，数控系统维修，驱动器维修，机床设备改造升级，机床调试都可以咨询我们！