

药厂表面式冷却器加工 德州万冠 四川药厂表面式冷却器

产品名称	药厂表面式冷却器加工 德州万冠 四川药厂表面式冷却器
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

表冷器热工计算中安全系数的考虑

表冷器经长时间使用后，因外表面积积灰、内表面结垢等原因，药厂表面式冷却器加工，其传热系数会有所降低。为了保证在这种情况下表冷器的使用仍然，在选择计算时应考虑一定的安全系数。可以采用加大传热面积的办法考虑安全系数，药厂表面式冷却器生产厂家，例如增加排数或增加迎风面积。但由于产品规格有限，采用这种办法往往做不到安全系数正好合适，或者给选择计算工作带来麻烦。因此，四川药厂表面式冷却器，在工程上可考虑：

(1) 在选择计算之初，药厂表面式冷却器厂家，将求得的 E_g 乘以安全系数 a 。对仅作冷却用的表冷器取 $a=0.94$ ；对冷热两用的取 $a=0.9$ 。

(2) 计算过程中不考虑安全系数，在表冷器规格选定之后将计算出来的水初温再降低一些。水初温的降低值可按水温升的10%~20%考虑。

空调表冷器出现故障怎么办？

一、机械的摆放

- 1、机台放置场合尘土多；
- 2、机台前后摆放(风冷式)；

- 3、机台放置场合离四周墙壁间隔太近(不小于50cm)；
- 4、机台放置场合有热源(太阳直照或空压机排放冷冻式单调机热气)。

二、冷凝器电扇马达不转

- 1、电扇马达轴承卡死；
- 2、电扇马达线圈烧毁；
- 3、电扇马达启动电容击穿。

空调表冷器在工作过程中经常会出现故障，造成这些故障的原因：

一、运行场地的情况温度过高超过40

- 1、机房太小又没有排电扇，通风不良；
- 2、表冷器机房在厂房的顶层阳光直照，通风不良；
- 3、空压机没装置排气管，散出的热气在机房里招致情况温度升高。

二、冷凝器、空气冷却器呈现脏堵

- 1、冷凝器尘土、杂质良多；
- 2、冷却水塔损坏 针对以上问题教诲用户若何清理冷凝器；
- 3、冷却水管路没有装Y形过滤器，水质差组成冷凝器进出口无温差。

药厂表面式冷却器加工-德州万冠-四川药厂表面式冷却器由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。万冠空调带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！