

黄浦区水性油墨生产厂家图片 青松环保油墨

产品名称	黄浦区水性油墨生产厂家图片 青松环保油墨
公司名称	临沂青松油墨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村
联系电话	18769937666

产品详情

水性油墨产生气泡如何解决

水性油墨厂家的产品在印刷行业使用非常广泛，但是有时会出现气泡，这严重影响了印刷的效果，那么油墨出现气泡我们应该如何解决呢。

使用的水性塑料油墨黏度过大是有可能导致产生气泡。在使用墨泵循环油墨时，水性塑料油墨从油墨槽流到循环桶内，由于落差及印版滚筒高速运转时的搅拌作用，也会在油墨中形成气泡。要适量添加消泡剂，过量会产生不良影响，丝印水性油墨生产厂家图片，反而会引起气泡。

除此之外还应该注意，油墨的使用也应该根据环境的不同进行调整。比如高温情况下，就需要油墨稀释一点以免印刷过程中干燥开裂，影响印刷效果。

水性油墨PH值是什么

水性油墨厂家生产的油墨对环境无污染，对人体无，不烧，安全性好。但是在实际生产应用中，水性油墨PH值将对印刷质量会产生非常重要的影响，丝印水性油墨生产厂家图片，所以下面我们来了解一下。

水性油墨PH值的变化会对墨层厚度、流动性、干燥速度产生影响，因此影响油墨的光泽度。如果油墨PH值过高，会影响油墨的色相，若PH值太高，丝印水性油墨生产厂家图片，则颜色会变浅，而且还会出现转移不良的现象；反之，碱溶性树脂的溶解度降低，油墨粘度升高，印刷墨膜较厚，黄浦区水性油墨生产厂家图片，墨层的色浓度也会偏高。所以，在生产的时候一定要严格控制印刷车间的温度，一般认为，车间环境温度保持在19 ~ 25 、相对湿度控制在55% ~ 65%为佳状态。

水性油墨厂家在塑料薄膜印刷过程中，可能会产生气泡，就会影响印刷的质量。要及时找出问题的根源

然后解决，这样才能减低成本，把影响降低到小。那么到底是哪些原因导致气泡的产生呢。

如果使用的水性塑料油墨黏度过大是有可能导致产生气泡；其次油墨槽或循环装置有缺陷导致流动状态不好，在使用时，水性塑料油墨从油墨槽流到循环桶内，由于落差及印版滚筒高速运转时的搅拌作用，也会在油墨中形成气泡；要适量添加消泡剂，添加消泡剂的不要超过0.2%，消泡剂过量会对油墨性质产生不良影响，反而会引起气泡。

知道了产生气泡的原因，就可以低相应的环节进行优化，调整好印刷油墨的粘度及印刷设备，就可以继续使用了。我们在购买时候也需要找正规的厂家，这样的产品使用比较稳定，可以减少气泡问题的发生。

黄浦区水性油墨生产厂家图片-青松环保油墨由临沂青松油墨厂提供。临沂青松油墨厂在油墨这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青松油墨一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘总。同时本公司还是从事水性油墨，油墨，塑编油墨的厂家，欢迎来电咨询。