

渭南陕西三菱数控系统维修站免费检测

产品名称	渭南陕西三菱数控系统维修站免费检测
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

位置编码器内的 Backup

电压降低。

更换电池、进行电缆的

连接确认、编码器的确

认。重新接通电源后进

行原点初始化。

需要 -

(重新接通

电源后，

显示Z70-

0101)

25

0003 无法与位置编码器通信。确认更换电缆、卡、编

码器。重新接通电源后

进行原点初始化。

(需要)

编码器

仅更换时

解除 91

0004 位置构成时，位置数

据发生变动。

确认更换电缆、卡、编

解除 93

0005 位置编码器的系列数据中

存在异常。

解除 92

0006 伺服报警 E3

位置计数器警告

可切断电源或继续运

转。

重新接通电

源后

解除

显

相关产品：伺服电机维修, 伺服驱动器维修, 变频器维修, 数控系统维修, 触摸屏维修