

不锈钢钝化仪 大功率不锈钢钝化仪 德国REUTER不锈钢钝化仪

产品名称	不锈钢钝化仪 大功率不锈钢钝化仪 德国REUTER不锈钢钝化仪
公司名称	欧路德（昆山）环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:reuter 型号:EP-01-021 功率:1500VA
公司地址	昆山市巴城镇君子亭路262号
联系电话	18556758820

产品详情

不锈钢钝化仪 大功率不锈钢钝化仪 德国REUTER不锈钢钝化仪

名称：SuperCleanox IV+

型号：EP-01-021

功率：1500VA

规格：190*200*450mm

主电压：230V 50HZ 8A

次级电压：9-18V AC/DC

防护等级：IP23

重量：25kg

SuperCleanox IV+是为大负荷，连续使用(24小时)的工业使用而设计的。

输出功率为1500 VA,可在两挡功率上进行清洗和抛光，并提供高达80 A的连续电流(95%暂载率)或140 A脉冲电流。这种输出功率对于大多数清洁任务来说是完全足够的。大面积的表面清洁剂只能在有限的范围内使用，而且刚性碳电极的使用也受到限制。就像所有的超级清洁机一样，IV+也适用于标记。

不锈钢钝化仪 大功率不锈钢钝化仪 德国REUTER不锈钢钝化仪解决焊缝变黑的问题。

焊道变黑的主要原因：

- 1：高温氧化导致,一般母体偏薄会使焊接母体更加容易受热影响发黑。解决办法：调节焊接工艺参数；
- 2：气体纯度不够，氩气保护差，更多的部位没有得到氩气的充分保护，所以使得焊缝发黑。解决办法：做好密封，使气体得到更好的保护。
- 3：不锈钢焊丝杂质偏高，表面氧化膜处理控制质量不好，夹杂在焊缝造成焊缝发黑现象。解决办法：可以换质量好点的焊丝。
- 4：不锈钢表面不够干净，有很多的油污、杂质等，解决办法：不锈钢表面焊接前提前做好清洁工作；

焊缝变黑的主要原因有很多，大概有以上4种原因，我们做了简单的解决办法，如需更好的、更详细的方法，可以联系我们。欢迎咨询更多焊道处理机的信息，欢迎来样打样。

毛刷式焊道处理机，德国Reuter毛刷式焊道处理机，又称：毛刷头焊道处理机、不锈钢焊缝清洗机、毛刷焊缝处理机、氩弧焊斑清洗机、不锈钢焊缝抛光机。

德国Reuter的型号有：Cleanox 1.0，cleanox 2.0，cleanox3.0，cleanox4.0，cleanox5.0 和工业级Supercleanox IV+,Supercleanox VI，Supercleanox VI HD，还有移动式锂电池板，自动供液毛刷式焊道处理机。

功能特点：

毛刷头不锈钢焊道处理机是德国Reuter路德公司生产的，特点是：易于操作、稳定性能高，具有全自动短路保护。仅需手握处理枪，对准黑黄焊道焊斑进行擦拭，大大提高了工作效率。

毛刷式焊道处理机、德国Reuter毛刷式焊道处理机(图2)

德国Reuter毛刷式焊道处理机型号多、品类全。功能、价格都有很大的优势。