

水转印家具加工 银冠工艺 长安水转印家具

产品名称	水转印家具加工 银冠工艺 长安水转印家具
公司名称	东莞市银冠工艺制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇美景西路187号
联系电话	13377772411 13377772411

产品详情

水转印产品白点多和图案不清析怎么解决？原因分析：1.环境空气流动过快，导致活化剂挥发加快，活化剂失效。2.活化剂开关过小。3.水温过高，导致活化剂挥发过快失效。4.喷活化剂数过少，水转印家具工厂，不均匀。改善对策：针对以上重新返工重做。对策：针对以上不良点改善。主题：水转印产品图案不清析。不良项目：水转印图案不清析。不良原因：1.水温过低，导活化剂挥发过慢，活化时间过长。2.活化剂过强，或喷的过多。3.水转印膜漫泡时间过长。4.低油不够干。5.转印膜本不清析。

水转印膜厂家的业务步骤管控就是要为厂家设立一款柔性的业务步骤，让得整个厂家可以像一条生产线一样，快速的适合用在客户的需求，水转印家具加工，整个水转印膜厂家制造运营过程能够按照厂家行业策划的调整而快速改变。业务步骤管控要处理好以下几个问题：1.设计良好的业务步骤。2.参与者的责任。3.对步骤的评价，长安水转印家具，业务步骤的设计：良好的业务步骤设计是保证水转印膜厂家灵敏运行的重要。明确业务步骤互相之间的接口，可以降低业务互相之间的耦合度，使得对局部业务步骤的改变不会对全局的步骤形成重大的后果。

现在水转印膜在辅料当中需要怎么做才更好呢？1、现在水转印膜固化剂：而且在现在的水转印膜都是很高的反应性，比如说是对水敏感。2、现在我们在调制后应静置15-20min。3、而且现在底材上含水率不可过高。4、只要是现在的油漆中是不能含水，而且也是不可以用醇类溶剂这类的。5、现在水转印膜的固化剂用错或用量错会导致性能改变很大。水转印家具加工-银冠工艺(在线咨询)-长安水转印家具由东莞市银冠工艺制品有限公司提供。东莞市银冠工艺制品有限公司为客户提供“ 塑胶,硅胶,PP,五金,石材,玻璃等材质的水转印加工 ”等业务，公司拥有“ 塑胶,硅胶,PP,五金,石材,玻璃等材质的水转印加工 ”等品牌，专注于塑胶工艺品等行业。，在东莞市大朗镇美景西路187号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李先生。