

FP 85WA风机盘管机组加工 山东风机盘管机组加工 万冠指导安装

产品名称	FP 85WA风机盘管机组加工 山东风机盘管机组加工 万冠指导安装
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

风机盘管机体结构精致，紧凑，坚固耐用，外型美观且幽雅。

风机盘管采用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。

风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便，左右接管及回风方式可随时变换，以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。

风机盘管: 先进的胀管工艺，保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触，传热性能好；风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计，的吸音保温材料，FP-51WA风机盘管机组加工，使机组噪音低于1-3dB(A)；风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配，三档可调风量，山东风机盘管机组加工，使风机用电省。

风机盘管的环境要求

1.风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃，否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃（常用60℃），FP-85WA风机盘管机组加工，否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。

2.建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时：16～36℃，FP-68WA风机盘管机组加工，供热时：10～30℃;空气相对湿度 ≤90%。

3.风机盘管机组只作为舒适性空调使用，切勿用于特殊场合。

4.请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。

盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证传热，要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是，由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器，孔眼比较大，在刚开始使用时，难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁，就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少，使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多，甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话，则同时还会减少风机盘管的送风量，使其空调性能进一步降低。

清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行，但清洁周期可以长一些，一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调，则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已，不采用整体从安装部位拆卸下来清洁的方式，以减少清洁工作量和拆装供职造成的影响。

风机盘管使用一段时间后，翅片与叶轮上会积有尘土与病菌，当尘土达到一定厚度时，翅片散热效果将会受到影响，从而导致房间温度达不到要求，另外长期不清洗的风机盘管会滋生多种病菌，这些病菌会引起人体呼吸道上的疾病，所以建议风机盘管应定期清洗。

FP-85WA风机盘管机组加工-山东风机盘管机组加工-万冠指导安装由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司是一家从事“表冷器,暖风机,空气加热器,风幕机,风机盘管,空调机组,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万冠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万冠空调在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！