



钢直尺操作方法：

使用钢直尺时，应以左端的零刻度线为测量基准，这样不仅便于找正测量基准，而且便于读数。测量时，上海铸模尺，尺要放正，不得前后左右歪斜。

量具按其用途可分为三大类：

- 1、标准量具。指用作测量或检定标准的量具。如量块、多面棱体、表面粗糙度比较样块等。
- 2、通用量具。一般指由量具厂统一制造的通用性量具。如直尺、平板、角度块、卡尺等。
- 3、量具（或称非标量具）。指专门为检测工件某一技术参数而设计制造的量具。如内外沟槽卡尺、钢丝绳卡尺、步距规等

青岛精美工量具主要产品有钢直尺，直角尺，宽座角尺（铁座角尺），铸模尺以及各种不同规格的设备非标尺，异形尺，标尺，标牌等等。

铸模尺规格-上海铸模尺-青岛精美工量具(查看)由青岛精美工量具有限公司提供。青岛精美工量具有限公司是一家从事“钢直尺,直角尺,宽座角尺,铸模尺,非标尺,异形尺,标尺,标牌”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青量”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使精美工量具在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！