

鞋面激光雕刻机 岳阳激光雕刻机 山东恒元雕刻机

产品名称	鞋面激光雕刻机 岳阳激光雕刻机 山东恒元雕刻机
公司名称	聊城恒元激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园
联系电话	13012685798

产品详情

激光雕刻机

皮革激光雕刻机超过三分之二的纺织服装面料可利用激光雕刻机来制作各种数码图案。传统的纺织面料制作工艺需要后期的磨花、烫花、压花等加工处理?而激光雕刻机烧花在此方面具有制作方便、快捷、图案变换灵活、图像清晰、立体感强、能够充分表现各种面料的本色质感?以及历久常新等优势。如果结合镂空工艺更是画龙点睛?相得益彰。服装面料及成衣激光绣花适合?纺织面料后整理加工厂、面料深加工工厂、成衣服装厂、面辅料及来料加工企业。

激光雕刻机

雕刻速度：雕刻速度指的是激光头移动的速度，通常用IPS（英寸/秒）表示，高速度带来高的生产效率。速度也用于控制切割的深度，对于特定的激光强度，速度越慢，岳阳激光雕刻机，切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻机面板调节速度，也可利用计算机的操作软件来调节速度。在1%到100%的范围内，调整幅度是1%。电机先进的运动控制系统可以使您在高速雕刻时，仍然得到超精细的雕刻质量。

三：雕刻机洗底不平。

1：主轴与台面不垂直，需校正。

2：刀具有问题。

3：控制卡有问题或信号受到干扰。

四：雕刻机不能正常回机械原点.

1：机器设置回原点方向相反。

2：控制卡故障或松动。

3：限位开关或数据线故障。

4：驱动器故障。

5：步进电机线故障。

五：打开软件时，电脑提示“打开卡失败，鞋面激光雕刻机，请检查卡”的提示.

1.检查板卡的驱动程序有没有装好，或把板卡换一个PCI插槽。

2.把两根数据连接线重新安装，检查有没有断针的现象。

3.板卡有问题，更换板卡。

六：打开软件时提示：三轴报警，初始化错误四号.

1.检查电脑与机器的两根数据线有没有接好。

2.检查控制箱内的转接板的保险丝是否烧掉，换保险丝。

鞋面激光雕刻机-岳阳激光雕刻机-山东恒元雕刻机(查看)由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒元激光设备有限公司是一家从事“激光雕刻机,激光切割机,激光打标机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒元雕刻机在工业自动控制系统及装备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！