

喷绘机 众拓科技有限公司 根道喷绘机价格

产品名称	喷绘机 众拓科技有限公司 根道喷绘机价格
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

冬季喷绘机使用注意事项，良好的机器维护，能帮你省不少钱。用过喷绘机的可能都有这样的体验，机器使用的好好的一到冬季总是问题不断，那么是为啥呢？下面从几个方面分析一下，希望对你有帮助。

1，温度喷绘机墨水的使用影响

冬季，温度降低后，常见的现象是喷头“假堵”，也就是个别喷嘴“断线”。因为同样的墨水，温度降低，黏度就会变大，粘度过大，在高速打印的时候就容易出现“断线”，很多喷绘机用户会以为是喷头堵了。但是一经清洗，马上正常了，没有多久，又会重演，有客户又会认为是墨水质量问题。

2，墨水的吸收和画面干燥问题，喷绘机，温度过低，既不利于喷绘材料涂层对于墨水的吸收，也不利于墨水溶剂挥发，从而造成“堆墨”现象。所以要做好室内温度控制在20 以上，以免影响打印机质量。

3，冬季空气干燥，静电大，如果不能及时把静电排除掉，打印画面影响很大，会有明显的飞墨现象，字体边缘模糊，而且对喷头也有损害。

4，温差过大对喷头的损害

由于喷头是精密的电子元件，微小的尺寸变化都会对喷头造成不可逆转的损坏，根道喷绘机订购，如果温差过大不同材料的热胀冷缩程度不一样，喷头内部就会有应力，应力超过一定的数值喷头就会损坏。所以但从喷头的角度来说也需要一个恒温的工作环境。

喷绘机出现串色、杂色如何排除故障

喷绘机或者压电写真机是现在广告店面中的设备，但是在使用喷绘机的过程中难免会出现一些故障，而其中串墨杂色故障是比较常见的故障之一，喷绘机出现杂色故障会影响喷绘图像原有的色彩，并且会出现很大的色差。

1、墨囊故障

喷绘机墨囊损坏或漏气、墨管损坏或漏气都会导致喷绘机的供墨系统受到损害，产生负压，会造成墨水回流而出现串色、杂色等情况，出现这种情况就需要更换新的墨囊。

2、墨栈、刮片出现故障

长时间使用喷绘机会导致喷头刮片老化、墨栈的密封性降低导致吸墨能力降低，而且墨栈帽长时间使用也会产生杂色，出现此情况就需要我们清理喷头和墨栈，更换老化零件。

3、供墨系统出现负压

供墨系统出现问题也会导致喷绘机出现串色、杂色等情况，这就需要人员检查供墨系统的相关管路、阀开关等，出现问题就需要我们进行维修和更换。

喷绘机为何无法控色

质量合格的UV喷绘机在喷绘过程中如果突然暂停开始进行喷头清洗工作，那么，当木板UV喷绘机开始继续喷印时，画面前后可能会出现深浅色差。

导致这个现象的原因很简单，由于喷头进行清洗，内部油墨都洗刷，再次开始打印时，油墨供墨无法及时跟进，那么就会造成深浅色差。

尤其对于四色喷绘的UV喷绘机来说，颜色的区域并不宽，在进行调色的时候，墨水挥发快，干燥快，渗透性强，前后两次喷上去的画面很难融合，造成墨层高低不平，变色。

为了保障画面色彩的正常喷印，我们首先要保障喷头通畅，减少喷头在工作中堵塞的概率。UV喷绘机喷头不但需要每日保养，根道喷绘机价格，在工作前后也都需要清洗并测试喷头状态。

除此之外，还有注意使用墨水。一般来说，UV喷绘机制造商会规定一种油墨，锐智喷绘机报价，如果需要其他油墨，必须咨询制造商。不要轻易使用劣质墨水，劣质墨水可能带有强烈的腐蚀性，会劈坏供墨管路，导致漏墨，污染破坏UV喷绘机内部系统

喷绘机-众拓科技有限公司-根道喷绘机价格由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司在打印机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，众拓科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。