

酒店紫铜楼梯栏杆施工必需注意的问题

产品名称	酒店紫铜楼梯栏杆施工必需注意的问题
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1530.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:969887 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

近些年，房地产销售市场发生了许多跃层户型房，使住宅内部发生了跃层楼梯，楼梯设计和防护栏的安全性变成室内装潢的一个关键。

防护栏做为室内楼梯的保护设备，除开装饰设计作用外，更主要的是安全性作用，而刚好这一点通常被大家忽略。在居家装饰中为了更好地做到装修实际效果，有时候护栏中间的间隔过大，护栏高度不符合规定，未考虑到幼小小孩子，判断力差，会运用护栏登高望远翻过的要素。那样就留下了不安全隐患。

为了更好地确保防护栏的安全性作用，在施工过程中应留意下列一些层面：

- （1）护栏安装务必坚固，不松脱。
- （2）栏杆高度规范依据扶手电梯的倾斜度不一样明确，一般以梯步朝向上900mm上下，如倾斜度超过33度，栏杆高度应超过900mm。
- （3）栏杆间距不适合超过130，以防小孩子从护栏间钻出来跌落。
- （4）护栏设定尽量减少小孩子运用其登高望远攀爬。