

变频调速电机厂家 科莱威机电 河南变频调速电机

产品名称	变频调速电机厂家 科莱威机电 河南变频调速电机
公司名称	湖北科莱威机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道
联系电话	19972267671 19972267671

产品详情

A、逆流式顶置安装的冷却塔宜优先选择不带散热风扇的电机。原因在于带强制散热风扇的电机，在冷却塔湿热环境下，散热风扇

极其容易腐蚀掉，一旦散热风扇出现损害必然降低整体散热性能。

B、但是当冷却塔电机布置于塔风筒外面，一般会设计有额外防护辅助件罩壳，河南变频调速电机，用于整个电机的防风雨，由于安装在冷却塔外，变频调速电机价格，通

常电机的运行环境已经不是那种100%的高温高湿了。那么带强制散热风扇的更加可靠，原因在于在此条件下，散热风扇不容易受到腐

蚀侵害，且极大地改善了电机的冷却！

一、仔细清洗机件

1.转子及曲轴箱的清洗：当压缩机电机线圈被烧掉之后，会散出很多细小的酸性物质，这些物质主要附着部位有定子、转子及

机件内表面，也有部分溶进曲轴箱的冷冻油里。所以修理时一开始就要对这些部位进行的清洗并将冷冻油全部替换掉。尤其不要

忽略冷冻油的替换，不然，修理完毕后，在空调系统运行过程中，冷冻油里含有的酸性物质会腐蚀浸泡油里的部分绕组，很容易破坏

线圈的绝缘层，再次发生事故，这是维修失败常见的原因。维修者在将定子拆下后，变频调速电机厂家，一定要将曲轴箱内的冷冻油清除掉，转子铁芯、

机件表面和曲轴箱用或来清洗。洗净后，马上用冷冻油涂在这些零件的表面，防止其生锈，因为铁锈粉容易堵塞干燥过

滤器且影响其本身的使用寿命。

1.用电笔测量外壳，虽然没有火线亮，但有明显亮度，说明电机有漏电，变频调速电机报价，绝缘不合格，需要继续检查找到原因;用电笔测量冷却塔电动机外壳，不亮或只有微弱亮，说明电机绝缘没有问题。

2.如果冷却塔电动机绝缘合格，可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题，需要一一排查解决。

3.检查冷却塔电动机是否漏电。做到电机与大地绝缘，然后绕组接上一根火线，用数字试电笔测试机壳有无电压。有则表示漏电。

另外，冷却塔电动机厂家表示，匝间短路不会使漏电开关跳闸，只会引起三相电流不平衡。相间短路会引起漏电开关跳闸。

变频调速电机厂家-科莱威机电-

河南变频调速电机由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北科莱威机电科技有限公司是湖北襄樊,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在科莱威机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创科莱威机电更加美好的未来。