

达创DC-3039 室外悬浮地垫 防滑运动地板 工厂发货

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 达创DC-3039 室外悬浮地垫 防滑运动地板 工厂发货 |
| 公司名称 | 河北达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 39.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:达创 型号:305*305 颜色:红 黄 蓝 绿 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 0311-83111974 15613157513 |

产品详情

合格的悬浮地板不像实木地板，它是不含的，原材料聚是环保的可资源，合格的悬浮地板都需要经过ISO9000质量体系认证以及ISO14001绿色环保认证。据地板行业相关介绍，悬浮地板适用于家庭健身房、居家练功房、室内羽毛球馆、室内篮球馆等场所，因为其家装中太少，所以国内的消费者对它了解的并不多，它只在国外比较流行，然而，我国悬浮地板在很多关键性技术指标都达到了上的现金水平，意味着悬浮地板在市场并不算一个缺口，而是一个相对国外PVC运动品牌一个无法比拟的优势。达创DC-3039 室外悬浮地垫 防滑运动地板 工厂发货

目前我国对悬浮地板的设计生产以及销售过程中尚有很多不足的方面，相对而言，在地板市场上的占有率也比较小，但随着的步伐，国外产品的冲击，国内的悬浮地板将会有个质的飞跃，特别是人们开始重视环康的理念，悬浮地板的市场将会是广阔的!

体育在此提醒广大消费者，在选择健身房或参加锻炼的时候一定要了解他们的室内地板采用的是什么地板。不要花了钱来健身康，反而变成伤害。

悬浮式拼装地板作为深受欢迎的运动地板，的运动性能被众多的年轻人所喜爱，由于其简单的安装方法很顾客购买后都是自己设计铺装。所以在铺装过程中难免会出现各种各样的问题，下面帮你分析悬浮地板在铺装过程中会遇到什么样的问题。。达创DC-3039 室外悬浮地垫 防滑运动地板 工厂发货

一、铺装时，地垫没有错开叠压，尤其没有将地垫接缝用不干胶带部封死，使潮气从一处窜出，这种情况下不是接缝裂开，就是鼓泡或翘角。铺装时，个别地板锁扣不规范(过松)或紧，锁扣已破坏，没有挑拣出来，而是好坏混铺，产生问题。

二、铺装悬浮式拼装地板时，一处伸缩间隙小于1公分，尤其在门边和墙角以及隐蔽部位铺装时粗略估计伸缩间隙或锯板不齐，使地板一处与固定物接触。只要地板一处与固定物接触就会发生作用力与反作用力，局部或部拱起，严重时出现接缝开裂或翘角。

三、房屋装修后连续几个月不入室居住，较长时间内门窗关闭，使之室内空气不流动，湿度不够。尤其冬夏季节，这种环境下的“闷板”很容易产生拱起和开裂翘角。

四、在地板之前，很多房间虽已做了供热，但供热时间过短导致屋内潮气、湿气没有散发出去，导致地板鼓泡现象。

五、冬季铺装拼装地板，由于地板吸水率，以及拼装地板“冬眠”的原因，没有事前将地板放置用户室内12小时以上进行温度适应和“化冻苏醒”，所以地板铺上一段时间后，产生问题。铺装时，地垫没有错开叠压，尤其没有将地垫接缝用不干胶带部封死，使潮气从一处窜出，这种情况下不是接缝裂开，就是鼓泡或翘角，这是常见容易出现的原因。。达创DC-3039 室外悬浮地垫 防滑运动地板 工厂发货