

信阳新代数控系统厂家维修售后服务

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 信阳新代数控系统厂家维修售后服务 |
| 公司名称 | 河南远晟电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区宏明路聚福园10号楼 |
| 联系电话 | 18437828521 15037813007 |

产品详情

1. 408 参数同时限制直线短 block 且曲率大的路径,一个圆以 G02/G03 行进的速度

,与将一个圆切成许多直线段,以 G01 去走,在 SYNTEC 的控制器,两者的行进速度是一样的,同时,受 408

参数的限制,因为两者的路径曲率是一致的

2. 在此控制架构上,轨迹的误差量在曲率大的路径上,因为减速,所以伺服落后量就会小很多

,而达到高精度的需求,对于这样的伺服落后量,若无法完全满足需求

,可考虑设定速度前馈补偿百分比(参数 581-620),设此参数时,因为控制器输出已加入伺服落后量的补偿

,机台运动上,会有较大的加减速,因此,可将加减速时间(参数401)再加长一些.

相关产品：伺服电机维修，伺服驱动器维修，变频器维修，数控系统维修，触摸屏维修