

# HRS 乔讯电子科技 代理商HRS工业端子

产品名称	HRS 乔讯电子科技 代理商HRS工业端子
公司名称	乔讯电子科技(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室
联系电话	18915490919

## 产品详情

### HRS连接器分类6

找HRS连接器 乔讯电子科技（苏州）有限公司，现货足，价格好

第五类是HRS矩形连接器，可以分为1600系列，3200系列，3500系列，ST系列等等。

第六类是HRS模块连接器，包括：TM21系列，TM31系列，TM11系列等等

第七类是HRS同轴连接器，包括：U.FL系列，W.FI系列，H.FI系列，N.fl系列等等

### HRS连接器HRS

乔讯电子科技（苏州）有限公司供应日本广濑品牌连接器（HRS连接器），该品牌连接器在工业生产自动化、机器人、汽车工业、新能源汽车、移动设备等领域被大规模广泛使用，该品牌产品在应用中性能稳定，质量优良，得到光大客户的一致好评。

乔讯电子依托广濑公司的强大研发和自身稳定的供货能力，与国内众多企业保持着稳定的合作关系，逐渐形成了自身货期优价格好，现货发货及时，代理商HRS工业端子，支持小批打样的公司特点，同时与更多有需要的企业和研发人员达成合作。

日本广濑电机株式会社，HIROSE ELECTRIC CO.，HRS，LTD. 简称(HRS)，为了更好的开展中国华东地

区的业务，与乔讯电子科技（苏州）有限公司达成了多项共识，积极努力的开展在华连接器的推广工作。

Hirose will connect wisdom by thinking small , create new value , and contribute to the development of a global society.

以内内容由乔讯电子科技（苏州）有限公司整理：

## 连接器焊接其他问题

许多人可能不知道的一个考虑因素是接触弹簧的潜在损坏。尽管暴露于接触弹簧的时间和温度可能太少，HRS广濂中山代理，代理商HRS工业插头，但总是有可能接触界面上的饰面可能遭受损坏。焊接过程会在基底金属上产生扩散，并可能使涂层氧化。接触时氧化增加可能会增加对不可接受水平的抵抗力。通过金的铜扩散是非常常见的，并且特别是在低电压和电流应用下引起问题。

在决定焊接触点之前，必须遵守触点的一般焊接能力。必须考虑其保质期，代理商HRS工业胶壳，与扩散，IMC生长和腐蚀相关的问题。特别是所涉及的组件必须在从焊接时起的可焊性方面保持可焊性。这些项目包括：终端，焊接尾部，焊盘和钻入PCB的电镀通孔。

### 一.防水连接器电气性能问题

防水电缆连接器在不同程度上所造成电气性能问题的原因通常是由于以下几个方面导致：

- 1.防水连接器设计的接触面积太大。
- 2.防水连接器端子的加工是否标准。
- 3.防水连接器端弹片在按压时裂。

### 二.防水连接器短路问题

一些防水电缆连接器厂家以偏高压(500

V)的方式在工厂拦截那些存在的缺陷产品，造成防水连接器短路这个问题的主要原因是，设计不良造成端子变形。这个问题也是很容易解决的，这类问题都是防水连接器常见的问题，也是客户关心的问题。

### 三.防水连接器机械性能问题

- 1.防水连接器插头NG的初始寿命是否按照要求测试。
- 2.防水连接器的塑料材料是否达到标准。
- 3.防水连接器的设计工艺及产品测试是否规范。

#### 四.防水连接器应用问题

如果防水连接器焊接不良，在应用时会出现以下问题：

- 1.引起电镀问题。
- 2.镀层形成氧化物。
- 3.电镀受到污染。

HRS-乔讯电子科技-代理商HRS工业端子由乔讯电子科技（苏州）有限公司提供。乔讯电子科技（苏州）有限公司位于苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前乔讯电子在连接器中享有良好的声誉。乔讯电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。乔讯电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。