

# 硅溶胶铸造厂 怎么联系 高密健壮铸造件加工

产品名称	硅溶胶铸造厂 怎么联系 高密健壮铸造件加工
公司名称	高密市健壮机械配件加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道枣行村
联系电话	15095201768 15095201768

## 产品详情

消失模是指在接近终轮廓的地方浇注由可发性聚 (EPS) 制成的消失模。EPS 正面图案安装在铸造系统上。修整后，将图案簇插入浇注容器中，然后填充未结合的石英砂。在铸造过程中，模型保留在压实的砂模（全模）中。为了以这种创新的大规模系列铸造方法生产复杂的铸件，我们拥有消失模系列铸造系统以及多台泡沫和涂胶机。消失模法被认为是生产复杂铸件的具创新性的大型系列铸造方法。

### 消失模铸造工艺的优点

- ? 铸件构造的更大设计自由度
- ? 由于模式段的分层结构，硅溶胶铸造厂 怎么联系，功能集成铸件可以作为单个零件生产（成本优势）
- ? 低铸造精加工（接近净形）
- ? 可以自动化相应的工作步骤
- ? 设置时间短，灵活性高
- ? EPS 模具使用寿命长，因此相应的工具成本较低
- ? 由于省略了处理工序、安装零件、螺丝连接等，降低了组装和处理成本。
- ? 扩大铸件设计的适用范围

? 可用于消失模铸造 (LFC) 的金属及其合金：

? 灰铸铁：HT150、HT200、HT250、HT300、HT350；  
GJL-100、GJL-150、GJL-200、GJL-250、GJL-300、GJL-350；GG10~GG40。

? 球墨铸铁或球墨铸铁：GGG40、GGG50、GGG60、GGG70、GGG80；  
GJS-400-18、GJS-40-15、GJS-450-10、GJS-500-7、GJS-600-3、GJS-700-2、GJS-800-2；  
QT400-18、QT450-10、QT500-7、QT600-3、QT700-2、QT800-2；

? 碳钢：从 AISI 1020 到 AISI 1060 的低碳、中碳和高碳钢。

? 铸钢合金：ZG20SiMn、ZG30SiMn、ZG30CrMo、ZG35CrMo、ZG35SiMn、ZG35CrMnSi、ZG40Mn、  
ZG40Cr、ZG42Cr、ZG42CrMo...等应要求提供。

? 不锈钢：AISI 304、AISI 304L、AISI 316、AISI 316L 等不锈钢等级。

? 黄铜和铜。

? 应要求提供其他材料和标准

? 消失模铸造能力

? 尺寸：1,000 毫米 × 800 毫米 × 500 毫米

? 重量范围：0.5 公斤 - 100 公斤

? 年产能：2,000 吨

? 公差：根据要求。

耐磨合金钢砂型铸件是以耐磨合金钢为原料，采用砂型铸造工艺生产的铸件。在RMC Foundry，我们可用于耐磨合金钢的主要砂型铸造工艺有湿砂铸造、树脂涂层砂型铸造、自硬砂型铸造、消失模铸造、真空铸造和熔模铸造。我们工厂也可根据您的图纸和要求进行热处理、表面处理和 CNC 加工。

在种类繁多的铸造合金中，耐磨铸钢是一种应用非常广泛的合金钢。耐磨铸钢主要是通过向合金中加入不同含量的合金元素，如锰、铬、碳等来提高铸钢件的耐磨性。同时，耐磨钢铸件的耐磨性还取决于铸造厂采用的热处理方法和铸件的结构。

根据磨损特性的不同，铸钢件的磨损可分为磨粒磨损、粘着磨损、疲劳磨损、腐蚀磨损和微动磨损。耐磨铸钢件主要用于工况复杂、机械性能要求高的工业领域，如矿山、冶金、建筑、电力、石化、水利、农业和交通运输等行业。耐磨铸钢件多用于有一定冲击载荷的磨损工况，如磨矿设备、挖掘机、破碎机、拖拉机等。

硅溶胶铸造厂 怎么联系-高密健壮铸造件加工由高密市健壮机械配件加工厂提供。高密市健壮机械配件加工厂为客户提供“机械配件加工厂”等业务，公司拥有“高密市健壮机械”等品牌，专注于机械加工等行

业。 ，在山东省潍坊市高密市密水街道枣行村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：于经理。