

# 鹤壁宝元控制系统RW8800D3维修

产品名称	鹤壁宝元控制系统RW8800D3维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

### 宝元控制系统RW8800D3维修

河南远晟电气设备有限公司维修、保养、翻新发那科、三菱、欧姆龙、发格、NUM、海德汉、OKUMA、马扎克、菲迪亚、哈斯、德马吉、力士乐、GE、A、西门子、松下、凯恩帝、新代、华中、东芝等品牌的数控系统。

本公司每年维修的宝元控制系统RW8800D3不下千台，可以说维修经验丰富，像宝元控制系统RW8800D3通电无反应、通电就跳闸、通电红绿灯都亮、屏幕无显示、上电显示黑屏、显示故障、上电后花屏、上电后乱码、运行中死机、操作时突然死机、运行时重新启动、屏幕有显示无内容、屏幕显示暗、CRT速度无显示等等故障，我们维修起来都是很快的，并且返修率极低。

故障现象没有发生转移，再对调剩余的二块芯片，故障现象发生转移，至此下去找出有问题的芯片。但由于此芯片为EPROM片，将好的EPROM片中的程序利用写片机写入所购买的同类型EPROM片，安装后，故障现象消失。此次故障的排除完全使用的是替换法，逐步缩小故障的范围，找出故障原因并加以排除。PLC程序分析法数控机床多，频繁的故障就是机床的某些逻辑功能无法实现。此时就需结合电气原理图，PLC程序，液压原理图等众多资料进行分析，找出故障所在的原因，对其部件进行维修或者更换，使数控机床恢复正常的工作。此处的PLC控制的含义就是在X轴运动时，利用T40和T41所设置的翻转时间对输出Q11.4进行控制已达到定时润滑的效果。