

灰铸铁件 生产厂 高密健壮铸造件加工

产品名称	灰铸铁件 生产厂 高密健壮铸造件加工
公司名称	高密市健壮机械配件加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道枣行村
联系电话	15095201768 15095201768

产品详情

我们的服务多种多样。我们提供材料咨询服务和开发，以及设计和铸造方面的技术的建议。我们进行3-D CAD图纸，模拟和零件加工。我们还提供型腔填充，固化，拉伸和变形服务。我们提供组装，测试和鉴定，热处理和表面处理。从头到尾，我们将覆盖您的每一步。在获得铸造毛坯以后，我们还需要对铸件做进一步的处理，比如砂铸件的清理、热处理、表面处理和CNC加工

? 去毛刺和清洁

? 喷丸/喷砂

? 热处理：正火、淬火、回火、渗碳、氮化

?

表面处理：钝化、阳极氧化、电镀、热镀锌、镀锌、镀镍、抛光、电抛光、喷漆、GeoMet、Zintec

? 加工：车削、铣削、钻孔、磨削等

当石墨以小而圆且分布均匀的颗粒存在时，其弱化作用很小，这样的铸铁具有更高的延展性。这种类型的铸铁称为球墨铸铁或简称为SG铸铁。这种形式的石墨可以通过向熔融铸铁中添加元素镁或或这两种元素的组合来实现。镁的添加量为0.07%至0.10%，然后添加硅铁以促进石墨化。在凝固过程中，灰铸铁件生产厂，镁有助于石墨在整个金属中的分布。

消失模铸造工艺可铸造的金属及合金：

? 灰铸铁、球墨铸铁

? 碳钢：低碳、中碳和高碳钢

? 铸钢合金：低合金钢、高合金钢、特殊合金钢

? 铝及其合金

? 黄铜和铜。

消失模铸件用于生产大型和厚壁铸件。他们主要服务于需要铸件结构复杂的重型机械。

消失模铸造工艺达到的铸造公差：

一般来说，消失模铸件的铸造公差优于砂型铸造，但比壳模铸造和自硬铸造工艺差。对于我们的铸造厂，我们基本上可以达到以下铸件等级。但我们想与您谈谈具体的铸件，然后决定我们可以为您提供哪些数字。

? 消失模铸造的 DCT 等级：CTG9 ~ CTG13

? 消失模铸造的 GCT 等级：CTG5 ~ CTG8

灰铸铁件 生产厂-高密健壮铸造件加工(图)由高密市健壮机械配件加工厂提供。高密市健壮机械配件加工厂位于山东省潍坊市高密市密水街道枣行村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前高密市健壮机械在机械加工中享有良好的声誉。高密市健壮机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。高密市健壮机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。