

# 示教器触摸屏维修

产品名称	示教器触摸屏维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

## 产品详情

### 示教器触摸屏不灵维修

示教器触摸屏不灵维修电路板越来越智能化，不带CPU（MPU

MCU）的电路板可以说越来越少了，工控机、变频器、PLC、智能仪器仪表等无不包含了CPU（MPU M

CU）芯片，有的一块板还不止一个，这类芯片结构功能复杂，引线较多，同一故障现象但可能是很多不

同故障原因，牵一发而动全身，维修起来具有相当的难度。惠州明杰自动化有限公司是工控自动化设备

及其电路板维修机构。如何总结这类电路板故障的共同规律，从而按部就班有章可循地去寻找工控电路

板故障，这是很多维修人员的愿望。

2.功能模块[齿槽转矩补偿"，可通过参数r0108.22查看该功能是否，齿槽转矩补偿1.如要齿槽转矩补偿，请

设置p5250.0=1，如此设置时，只能使用与运行方向相关的齿槽转矩补偿表(p5260)。4x ) (页389) 转速 “0” 检测的测量时间设置(页390) 电流控制周期数量设置，用于计算转速实际值的平均值(页390)通过这些附加功能可对编码器信检测进行，从而用于应对某些特殊状况，例如控制单元中接收到错误的编码器信，或者需要对信的特殊属性进行补偿时。其中部分附加功能可组合使用。术语解释 5%\$,图7-9

术语解释基本功能7.20编码器扩展驱动功能382功能手册,12/2018,6SL3097-5AB00-0RP1调试通过参数p0437和r0459对“编码器扩展”进行。