

三门峡松下plc维修中心出现不通讯故障

产品名称	三门峡松下plc维修中心出现不通讯故障
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

驱动器接线

3.2.1 MOTEC 驱动器接口定义

MOTEC 伺服驱动器的接口，由于驱动器能接多种反馈的传感器，而这多种反馈的驱动器除了编码器接口不同之外，其他接口完全一致。

主要接口包括：

CN1：驱动器电源接口；

CN2：电机动力电缆接口；

CN3：电机编码器接口(包括增量式编码器、4线制编码器、旋转变压器接口)；

CN4：I/O接口；

CN5：通讯接口；

CN6：通讯接口(CN5和CN6的内部电路为并联，用于多台联网时使用)；

CN7：再生放电和STO接口；

USB：USB

位置控制

误差过大

位置控制误差量大于设定容许值时动作

ALM Servo

Off

位置检出

器异常

位置检出器产生脉波讯号异常时动作

校正异常 执行电气校正时校正值超越容许值时动作 ALM Servo

紧急停止 紧急按钮按下时动作 WARN Servo

反向极限

异常

逆向极限开关被按下时动作

WARN Servo

On

正向极限

正向极限开关被按下时动作

相关产品：伺服电机维修，伺服驱动器维修，变频器维修，数控系统维修，触摸屏维修